

통 보

제 목 ■☐ 송유관 이설공사 후속조치 미흡

관 계 부 서 ■☐지사

내 용

■☐지사는 지사 외 송유관로 중 △△2차 택지개발사업과 간섭되는 송유관로 (화성시 82번 국도 2.6Km구간)에 대해 택지개발사업 시행자인 ㉠공사와 ㉡가 이설하는 것에 동의하였으며, ‘16.1월 일부 송유관 부속설비가 설치되지 않은 상태에서 향후 조치사항¹⁾을 명시하고 이설된 송유관로를 인수²⁾ 받았다.

■☐지사 “시설물유지보수지침서”의 정기점검 기준표(A-GQI-2201-T2-03 Rev.6)에는 전기방식(防蝕)설비에 대하여 분기별 방식전위(防蝕電位)³⁾ 측정을 명시하고 있으며, 방식전위 측정을 위해서는 측정설비가 필요하므로 이설된 송유관로의 유지보수를 위해서는 인수시 조치되지 못한 후속조치 사항들이 신속히 조치되도록 관리하여야 한다.

그러나 송유관 부속설비(방식전위 측정설비 등)의 설치완료 등 향후 조치사항에 대하여 감사일 현재까지 완료된 기록이 없으며, 택지개발사업 시행사에 조속 시행을 요청하는 공식적인 기록 또한 없어 이설된 송유관로의 완전한 인수를 위한 관리 강화가 요구된다.

1) 부속설비(방식전위측정설비/ KM포스트/ 인식표지)설치, 도로점용허가(임시/영구) 및 준공

2) ■☐지사-259(2016.2.2.) “송유관이설공사 시설물 등 인수결과보고”

3) 부식을 방지시키기 위하여 필요한 최저한의 전위

조치할 사항

■☒지사장은 △△2차 택지개발사업관련 이설된 송유관로의 설치 완료된 부속 설비에 대해 검측서 및 인수보고 등 필요한 후속조치를 조속히 완료하여 주시기 바라며, 향후 이설송유관로의 지번이 확정될 경우 변경된 지번에 따라 관로를 관리하시기 바랍니다.(통보)