

3-1

조립식 계류시설 및 방제선 안전관리 미흡

1. 업무 개요

국립수질관리본부 ◆◆◆◆처 □□□□부는 국가수질자동측정망 및 수질원격감시 체계(TMS)의 운영·관리, ☒☒강 수계 전역의 수질오염사고 예방 및 방제지원 업무를 수행하고 있다.

이를 위해 □□□□부는 하천순찰·방제지원·조류감시용 선박을 20xx년 x월부터 운영 중이며, ♠♠♠♠ ~ ♠♠♠♠ 구간을 담당하는 방제선박 '△△△△1호'의 정박 및 승·하선을 위하여 20xx. x. xx. ☼☼☼ 계류시설(☼☼ ☼☼구 ☼☼동 xxxx) 내에 전용 조립식 계류시설을 설치하였다.

2. 판단 기준

공단 「재난 및 안전관리예규」 제29조(응급조치)에 따르면 안전책임관¹⁾은 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있으면 즉시 그 소관 업무에 관하여 필요한 응급조치를 실시하도록 정하고 있다.

또한 공단 「방제장비 및 방제물품 운용지침」 제5조(방제장비 및 물품관리)에 따르면 방제장비 및 방제물품이 도난, 훼손, 침수 등의 피해를 받지 않도록 적정 관리하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

국립수질관리본부 ◆◆◆◆처 □□□□부에서 운영중인 '△△△△1호' 및 계류시설에 대한 운영실태를 점검(2023. 1. 19.)한 결과 [그림 1]과 같이 계류삭²⁾의 고정이 미흡하여 완전히 접하여야 하는 계류장과 계류시설 간 불안정한 이격이 발생하였다.

1) 본사: 안전관리실장 / 지방조직: (사업단) 물산업전략처장, (환경본부) 환경서비스처장

2) 선박 등이 파도나 너울 등에 흔들리거나 표류하지 않도록 일정한 곳에 붙들어 매는 데 쓰는 줄로, '훗줄'이라고도 함

또한 승무원이 방제선 승선을 위해 계류장에서 계류시설로 이동하는 경우 별도 진입로가 없어 계류시설의 경계웁스와 하천 사이를 불안정한 자세로 이동할 수밖에 없고 이 과정에서 하천 추락 등의 위험에 노출되어 있으며, 구명조끼를 선박 내에만 보관하고 있어 승선 과정에서 구명조끼의 사용이 곤란한 상황이었다.

또한 선박 내 조타실 실내를 확인한 결과 인화성 물질인 휘발유를 고정하지 않은 상태로 보관하고 있어, 휘발유의 유출 및 화재사고 위험에 노출되어 있다.

[그림 1] ㉠㉠㉠㉠1호 계류시설 및 조타실 현황



4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견 없음

5. 조치할 사항 ㉠㉠㉠㉠본부장(◆◆◆◆처장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 수질오염 방제장비 및 시설 관리를 철저히 하시기 바라며, 계류시설 이용 중 추락사고 예방을 위한 안전통로 설치 등 방제선 및 부대시설의 안전한 운용을 위한 개선책을 마련하여 시행하시기 바랍니다. 【시 정(기타)】