

한국에너지공단 상임감사

주 의 / 통 보

제 목 보일러 설치검사 시공업체 자격 검증 관리 미흡

소 관 부 서 세종충북지역본부

조 치 부 서 세종충북지역본부, 글로벌안전검사기술처

내 용

1. 업무개요

「에너지이용 합리화법(2026. 5. 28. 시행, 법률 제21065호)」에 따르면, 열사용기자재 중 안전 및 효율관리가 특히 필요한 기기를 검사대상기기로 구분하고 있으며, 동법 시행규칙(2026. 6. 22. 시행, 기후에너지환경부령 제42호) 제31조의14부터 19에서는 검사대상기기의 검사 종류에 따른 신청 방법을 규정하고 있다.

이와 관련하여, 세종충북지역본부는 공단 「NBBI 절차서(2025. 12. 30. 개정)」에 따라 접수를 담당하는 사무원을 지정해야 하며, 해당 사무원은 검사 종류에 따른 신청인의 제출서류 및 요청사항 등을 종합적으로 검토하여 적합 여부를 판단하고, 접수 업무를 수행하고 있다.

검사가 필요한 신청인은 온라인, FAX, 우편, 방문 등의 방법을 통해 검사 신청을 할 수 있으며, 이에 대한 신청·접수 내역은 “국내외 검사대상기기 검사 시스템” (이하 “검사시스템”이라 한다.) 내에서 종합적으로 관리되고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「에너지이용 합리화법」 제37조에서는 열사용기자재의 설치·시공이나 세관을 업으로 하는 자는 건설산업기본법에 따라 시·도지사에게 등록하도록 하고 있다.

이와 관련하여, 신청인이 설치검사를 신청할 때에는 동법 시행규칙 제31조의 17에 따라 검사대상기기 검사신청서[별지 제12호 서식]와 함께 용접검사증, 구조검사증, 검사대상기기 관리자 자격증 수첩 등을 첨부서류로 제출해야 하며, 특히 [별지 제12호 서식]에 명시되어 있는 시공업체의 상호와 등록번호를 필수로 작성하여 제출해야 한다.

따라서, 세종충북지역본부 담당 사무원은 검사대상기기 검사신청서 및 첨부서류의 이상 유무를 확인하여 접수 여부를 결정하고, 필요시 신청인에게 수정 또는 보완을 요구하여, 향후 검사에 차질이 없도록 접수 업무를 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사처에서 이번 감사대상 기간(2023. 6. 6. ~ 2026. 5. 6.) 중 세종충북지역본부의 보일러 설치검사 접수 내역을 점검한 결과, 총 641건의 접수 내역 중 아래 [표 7]과 같이 시공업체 등록번호가 누락되거나 다르게 기재된 사례를 191건 확인하였다.

[표 7] 보일러 설치검사 관련 시공업체 자격 검증 관리 미흡 사례

구분	시공업체	접수건수	자격여부	비고
CASE1 (44건)	개태등 21개 업체	44	확인불가	사업자 등록번호 등으로 잘못 기재하여, 검사시스템 내에서 자격여부 확인 불가
CASE2 (2건)	미등록	2	확인불가	시공업체 및 자격번호를 모두 미기재하여, 검사시스템 내에서 자격여부 확인 불가
CASE3 (145건)	개사 등 6개 업체	145	확인가능	사업자 등록번호 등으로 잘못 기재하였으나, 검사시스템 내에서 자격여부 확인 가능

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

시공업체 등록번호가 자격번호가 아닌 사업자등록번호 등으로 잘못 기재되어 해당 시공업체의 자격여부 확인이 불가능한 사례 44건, 시공업체 및 등록번호를 모두 기재하지 않은 사례 2건, 시공업체 등록번호를 사업자등록번호 등으로 잘못 기재하였으나, 자격 여부는 확인 가능한 사례 145건이 확인되었다.

이와 관련하여, 세종충북지역본부는 검사시스템을 통해 온라인으로 설치검사를 신청할 경우, 당시 시스템 구조상 신청 단계에서는 담당 사무원이 시공업체 및 자격번호 입력의 적정성 여부를 확인할 수 없으며, 접수를 완료한 이후에 신청인이 입력한 자격번호를 조회할 수 있는 구조라고 설명하였다.

또한, 접수완료 이후 자격번호 오기재 등을 사유로 신청을 다시 반려할 경우, 행정처리 부담이 증가하고 신청인의 민원이 추가로 발생할 가능성이 있어 별도의 보완 조치를 하지 않았으며, 대신 설치검사 현장에서 시공업 등록증을 확인하는 절차를 통해 시공업체 자격을 확인하였다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여, 감사처는 실지감사 기간 동안 검사시스템 내 신청 절차 및 시스템 개발 이력을 점검하였으며, 실제로 당시 신청 단계에서 시공업체 및 자격번호 입력의 적정 여부를 담당 사무원이 확인할 수 없는 구조였으며, 2026. 4월부터 신청 단계에서 확인할 수 있도록 시스템이 개편된 사실을 확인하였다.

그러나 이러한 사안을 고려하더라도, 세종충북지역본부는 설치검사 현장에서 확인한 시공업 등록증 등 관련 증빙자료를 별도로 관리하고 있지 않았으며, 특히 시공업체 및 등록번호가 모두 기재되지 않은 위 2건의 사례에 대해서는 별도로

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

보완을 요구하여 시공업체 자격을 기록·관리했어야 한다.

한편, 시공업체 등록번호 자격 검증이 미흡한 191건과 관련하여, 무자격 업체의 시공 사례는 확인되지 않았다.

관련부서 의견 세종충북지역본부는 당시 검사시스템상 신청 단계에서 시공업체 등록번호의 적정성을 확인하기 어려운 한계가 있었으며, 이를 보완하기 위하여 설치검사 현장방문시 시공업 등록증 등을 확인하여 적격 여부를 검토하였고, 무자격 시공 사례가 없었다는 점을 참작하여 줄 것을 요청하였다.

한편, 글로벌안전검사기술처는 당시 검사시스템의 신청 단계에서 시공업체 자격정보를 확인하기 어려운 구조적 한계가 있었음을 인정하였으며, 2026. 4월에 신청 단계에서 조치가 가능하도록 검사시스템을 개선하였다고 설명하였다.

조치할 사항

- ① 세종충북지역본부장은 보일러 설치검사 업무 수행 시 시공업체 자격 관리가 적절하게 이루어질 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며,(주의)
- ② 글로벌안전검사기술처는 검사시스템 개선 사항 안내 및 지역본부 사무원에 대한 교육을 강화하여, 유사 사례가 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)