

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2026년 2분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사

제 목 : 안전인증 제품 구비 필요

관계부서 : ▲▲지사

내 용

1. 업무 개요

공사 ▲▲지사는 공사 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, 전라남도 해남군 일원에 위치한 ◇◇관광단지의 유지·보수 및 안전관리 업무, 인·허가 및 준공 관련 지원업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제241조 제2항에 따르면 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재위험 작업을 하는 경우에는 ①화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치, ②용접불티 비산방지덮개¹⁾, 용접방화포²⁾ 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치, ③인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치를 하는 등 화재예방에 필요한 사항을 준수하여야 한다.

1) 용접·용단 작업장 주변 가연물을 불티로부터 보호하거나 용접·용단시 불티 등의 비산 방지를 위해 소방청 고시에 따른 용접방화포 또는 이에 준하는 불티관통방지 성능을 가진 재료로 제작한 것(이하 출처: '고용노동부/한국안전보건공단 안내자료')

2) 용접·용단시 불티 등의 비산을 방지하기 위하여 포(包) 재질로 제작한 것으로서 작업장 바닥면(수평형) 또는 벽면(수직형)에 설치

특히 상기의 ‘용접방화포’는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조 제1항에 따라 성능인증을 받은 것을 사용해야 하며, 동 규정은 2025. 9. 1. 개정 공포되어 6개월 후인 2026. 3. 2.부터 모든 사업장에 적용되게 되었다.

따라서 단지를 운영·관리하며 간헐적으로 용접·용단 작업 소요가 있는 ◇◇관광단지에서는 상기 법령에 의거 성능인증을 받은 용접방화포를 구비하는 등 화재예방에 필요한 사항을 준수할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇관광단지의 안전관리 실태의 적정성을 실지 점검한 결과, 관리 실태는 전반적으로 우수하였다.

다만, 용접작업을 위해 비치해 둔 용접방화포의 경우 상기 법령에 의거 성능인증을 받은 제품이 아니었다. (부실한 품질의) 미인증 방화포를 사용할 경우 금속성 불티를 막지 못해 구멍이 뚫리거나 관통되어 화재 및 피해로 이어질 수 있는 만큼 현행법령을 준수하고 화재예방 효과를 강화하기 위해 성능인증을 받은 용접방화포를 구비할 필요가 있다.

관계부서 의견

▲▲지사는 감사결과 검토사항의 사실관계나 법규 적용 등에 이견을 제시하지 않았다. 다만 2분기 도급안전보건협의체 회의(2026. 4. 3.) 개최를 통하여 상기 관련 내용을 협의·점검하고, 이후 즉시 성능인증 용접방화포 구매를 위한 견적 접수를 완료하였으나, 관련법 개정 초기 수요량 급증에 따른 물량 부족으로 구매 완료가 늦어지고 있다고 해명하며 조속한 시일 내에 구매를 완료하겠다고 밝혔다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 안전인증 제품 적시 구비를 통해 관광단지 안전관리를 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)