

개 선 요 구

제 목 안전관리 인력 및 조직 등 개선에 관한 사항


관 계 부 서 ○○○○처, △△△△처, ■■■■처, ■■■■처, ●●●●●처

조 치 기 간 60일

내 용

공사는 국내에 9개 비축기지(울산·거제·여수·서산·평택·구리·용인·곡성·동해지사), 3개 건설현장(울산·거제·여수건설출장소) 및 1개 ■■■■■사무소를 운영하고 있으며, 안전관리 업무는 ○○○○처를 중심으로 이루어 지고 있다.

【 그림-1. 현장 안전관리 보고채널 】



안전관련 조직은 E&P 사업의 확대, 정부차원의 안전관련 부서 신설, 국내·외 주요 안전사고 발생 등의 사유로 '09년에 조직된 사장직속의 리스크관리팀이 '13년에 HSE실로 확대된 뒤 현재의 ○○○○처에 이르고 있으며, '13.1월 HSE실 신설 당시 비축사업의 경우에는 본사 ■■■■처내 안전환경팀을 폐지하고 안전 총괄기능을 신설 부서인 HSE실로 이관하였다. 다만, E&P사업의 경우에는 국내 사업장이 1개인 관계로 큰 변화없이 지금에 이르렀다.

【 표-1. 본사 ○○○○처 변경과정 】

No.	시 기	주요 변경 내역
1	'09.05.15.	사장직속으로 E&P확대와 관련한 재무리스크 등의 분석을 위해 리스크관리팀 신설
2	'13.01.10.	경영관리본부내에 HSE실 신설 (■ ■ ■ ■처의 비축지사 안전총괄 역할을 모두 이관)
3	'15.01.07.	HSE실을 ○○○○처로 명칭 변경
4	'16.04.01.	○○○○처에 비상계획실 통합

특히, 국내 사업장이 많은 비축사업의 경우 국내·외 주요 안전사고 이슈가 발생할 때마다 조직변화는 있었지만 안전관리가 체계적으로 강화 되기 보다는 일시적인 조직변경 조치의 성격이 강했던 것으로 판단된다.

【 표-2. '10년 이후 국내·외 주요 안전사고 현황 】

No.	발생시기	안전사고 발생 건명
1	'11.03.11.	일본 지진.해일에 의한 후쿠시마 원전 사고
2	'14.04.16.	세월호 침몰 사고
3	'16.09.12.	경주 대지진
4	'16.10.14.	공사 울산 건설현장 폭발 사고

'11.3월 발생한 일본 지진.해일에 의한 후쿠시마 원전사고로 인해 국내에 안전 관리 의식강화 분위기가 고조되어 '12.1월 사업형 비축지사에 안전팀이 신설되었고, '14.6월 세월호 침몰 사고로 인한 국민적 안전의식이 고조된 상황에서 '15.1월 제품형 비축지사 안전운영팀에 안전담당역을 배치하여 안전관리를 강화하는 조치를 하였으나, 1년 후인 '16.1월 해당 제도는 폐지되었다.

또한, 작년에 발생한 울산 건설현장 폭발사고로 인한 안전조치로는 비축지사 안전담당 직원을 건설현장 안전순찰에 배치하였고, **■**■**■**■처에 건설 현장 안전 관리 모니터링 업무를 부여하고 조직 및 인원(담당역 등 3명)을 추가하였으나,

비축지사 안전담당 직원의 건설 공정관리에 대한 이해 부족과 조직상의 책임과 권한 분리로 문제점이 부각되고 있다.

【 표-3. 비축사업 부문 안전관련 조직 주요 변경사항 】

No.	변경일자	안전관련 조직 변경사항
1	'11.09.27.	· ■■■■처 안전 및 환경업무를 두 개 팀으로 분산 (비축관리·안전환경·비축기술팀 → 비축관리·비축안전운영·비축수리환경·비축기술팀)
2	'12.01.01.	· 사업형 비축지사 안전팀 신설(울산·거제·여수·서산·■■지사) (관리·안전운영·시설팀 → 관리·안전·운영·시설팀)
3	'13.01.10.	· 전사 안전관리 총괄부서인 HSE실 신설 · ■■■■처 안전 및 환경업무를 HSE실로 이관 (비축관리·비축안전운영·비축수리환경·비축기술팀 → 비축관리·비축운영·비축수리·비축기술팀)
4	'15.01.13.	· 제품형 비축지사 안전운영팀에 안전담당역 배치 (구리·용인·■■지사)
5	'16.01.13. (구리) '16.04.01. (용인,곡성)	· 제품형 비축지사 안전운영팀에 안전담당역 폐지 (구리·용인·■■지사) ※ 사유 : 경영위기 상황 반영
6	'17.03.23.	· ■■■■처 비축운영팀에 비축 및 건설 현장 안전관리 모니터링 업무 추가(직원 3명 추가배치)

공사 안전조직은 ○○○○처를 최고 상위조직으로 구성하고 있으며, 중간 관리 부서로 본사 ■■■■처, ■■■■처, ●●●●●처를 두고 있고 현장은 비축지사, 건설출장소 및 ■■■■사무소로 구성되어 있다.(다만, 본사 건물 및 본사 직원에 대한 안전 및 재난관리 업무는 ●●●●●처가 수행하고 있다.)

모든 현장 안전관리는 현장에서 이루어져야 하고 본사 조직은 현장 안전관리 조직이 정상적으로 작동할 수 있도록 지원하여야 하며, 비상시에는 최고 경영자 또는 정부에게 적시에 보고하여 신속한 대책수립 및 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.

하지만, 현재 공사의 안전관리는 현장의 안전관리 인원이 본사 안전관리 인원과 규모가 비슷하고, 평상시 업무보고 체계와 달리 ■■■■처가 건설출장소의 안전관리를 모니터링하고, 비축지사 직원이 건설현장을 순찰하게 하는 등 업무 혼선으로 인하여 안전관리 강화 효과 보다는 이중 보고로 인한 업무간섭 및 현장 업무 부담이 가중되고 있는 상황이다.

또한, ○○○○처는 조직내에 재난관리팀, 안전관리팀, 환경보건팀 등 3개팀이 안전업무를 총괄하고 있으나, 재난과 안전관리의 모호한 경계로 인해 업무 지시를 팀단위로 현장에 요청함에 따라 현장에서의 혼선 발생은 물론 이중, 삼중의 보고로 인한 행정업무 급증으로 상당 부분의 안전관리가 현장 중심보다는 사무실 행정 위주로 이루어지고 있다.

본사 건물의 경우에는 안전 및 재난관리에 대한 업무가 별도로 있음에도 소방 업무를 주 업무로 하고 있는 담당자 1인에게 본사 건물 및 직원에 대한 재난업무 전체를 추가로 부여하고 있어 업무 개선이 필요한 것으로 보인다.

'17.06.07일부터 '17.07.07일까지 실시한 '안전관리 운영실태 종합감사' 시 관련 직원 면담, 자료 분석, 안전관련 외부기관 벤치마킹¹⁾ 및 자문²⁾을 통해 현행 안전관리 조직 및 보고체계에 대해 【표-4】와 같이 문제점과 개선 요구사항을 도출하였다.

1) 외부기관 벤치마킹 : 한국수력원자력, 대한석탄공사

2) 외부기관 자문 : 한국산업안전보건공단(KOSHA)


【 표-4. 현행 안전관리 조직에 대한 개선 요구사항 】

- ① 조직상으로 분리된 ■■■■처와 □□□□처간의 건설현장 안전관리에 대한 업무분장에 혼선이 발생하고 있어 책임과 권한 명확화 필요
- ② 건설출장소가 직제상 팀급으로 비용집행 등 중대사항 결정시 본사 ■■■■■■처장의 승인을 받아야 하는 등 모든 의사결정이 본사에 집중되어 현장 의사결정이 지연되고 있어 현장과 본사 업무의 구분 수행 필요
- ③ 건설현장 안전관리 감독을 위해 지정된 비축지사의 안전담당자는 건설공정에 대한 충분한 이해가 부족하여 비축지사와 연계되지 않은 건설단독작업에 대한 안전점검은 실효성이 떨어짐. 현재, 건설단독작업의 내실있는 안전점검과 건설현장의 실질적인 안전관리를 위해 건설출장소내 안전 전문직원 추가 배치 필요
 - ※ 비축지사의 건설현장 안전담당자 지정현황 : □□지사(2명), □□지사(2명), □□지사(3명)
 - ※ 현재 건설출장소에 근무중인 직원은 건설공정관리 및 품질관리에 우선하여 업무를 집중하고 있어 안전에 대한 업무 배분이 상대적으로 낮고, 안전의식도 낮은 편임
- ④ 울산 건설현장 폭발사고 이후 □□□□처(비축운영팀)에 안전담당인력 3명을 배치하고, □□□□처에 ‘안전관리모니터링’ 업무를 부여코자 「직제규정시행세칙」을 개정하였으나, 오히려 부서간 책임과 권한이 불명확하고 혼선이 증가하는 등 전사 안전조직에 대한 개선 필요
- ⑤ 공사의 가장 많은 직원이 집중 근무하고 있는 본사 건물에서 발생할 수 있는 재난(지진, 화재, 테러 등)에 대해 안전관리담당 전문인력이 부족하여 이에 대한 보강이 필요
- ⑥ 제품 비축기지의 경우 안전운영팀내에 안전인력이 분포되어 운영업무에 비해 상대적으로 중요성이 낮게 인지되고, 안전관리를 위한 견제역할이 부족하여 개선이 필요

⑦ 가스전 플랫폼내에 배치된 Safety Officer는 1명으로 안전관리 업무 외에 헬기 및 보급선 관리 업무 등을 수행하고 있으며, Maintenance 조직에 속해있어 작업 안전관리에 대한 견제 역할을 할 수 없는 등 안전관리를 위한 인력 및 조직 강화가 필요

특히, 울산 건설현장 안전사고의 후속 조치에 따른 ■■■■처 업무분장 변경(건설현장 안전관리 모니터링 추가)은 건설현장에서 발생하는 안전관리 업무를 ■■■■처(비축운영팀)로 보고토록 하여 건설현장을 중복으로 체크하는 장점은 있으나, 직제상의 업무보고 채널과 달리 운영되는 상황으로 보고체계의 혼란이 가중 되었으며, 현장에서는 이중으로 보고하여야 할 책임이 발생함으로써 보고업무가 증가하였고, 현장 안전관리 강화에는 크게 기여하지 못한 것으로 판단된다.

【 그림-2. 건설현장 안전관리 보고채널 】



공사의 안전분야 예산은 【표-5】에서 보는 바와 같이 59억원으로 인당 500만원 수준이며 이는 에너지 공기업 중 최하 수준이다. 최근 경영위기와 관련하여 예산 절감을 추진중에 있으나 안전관련 투자비 및 교육비 예산은 향후 발생할 수 있는 사고 리스크를 최소화 하는 기본적인 투자로 증액 검토가 필요하다고 판단된다.

【 표-5. 주요 공공기관 안전분야 예산 현황 】

(단위: 억원)

구분	남부발전	중부발전	동서발전	남동발전	한국전력	가스공사	석유공사	석탄공사
안전예산	5,148	4,944	4,157	3,936	21,259	2,548	59	60
인원(명)	2,134	2,433	2,322	2,258	20,927	3,601	1,330	1,378
인당예산	2.41	2.03	1.79	1.74	1.02	0.71	0.05	0.04

* ‘에너지시설 안전관리 가이드라인’에 따라 산출된 안전분야 예산

(출처 : 제6차 에너지안전 전문위원회 보고서 / '15년 기준 자료)

* 인원은 현원 기준 정규직 직원수('16년말 기준 자료/비정규직, 무기계약직, 휴직자(6개월이상) 제외)

* 안전예산은 국내기준 예산이며, 해외사업장의 안전예산은 포함되어 있지 않음

안전관리 인력의 업무수행에 있어서도 안전관리업무는 소방서 등 정부기관의 빈번한 현장 감사 수검은 물론, 평상시 직원들에 대한 안전교육 실시 및 작업시 안전 작업 유도 등 동료들에게 갖은 업무 요청 및 지시 등을 수행해야 하는 기피업무에 해당되고, 업무 부담도 가중되고 있으나 별도의 인센티브 제도도 확보되지 않아 해당 조직에 근무하는 직원들의 사기가 상대적으로 많이 저하된 상태이다.

더불어, 안전순찰 등 현장 안전관리 업무수행을 위해서는 자질있는 안전인력 배치 등 경영진의 적극적인 관심이 중요한 실정이나, 금번 감사에서 점검한 □□지사 및 □□□□□사무소의 경우에는 안전인력이 부족한 상황으로 각종 보고업무 수행, 외부기관 점검 수검, 인접 건설현장 연계구간 안전순찰 시행 등을 수행하는데 한계가 있다고 판단된다.

【 표-6. 안전관련 팀 정원대비 현원 및 주요 리스크 현황 】

No.	건설공사가 진행중인 비축지사			가스전사무소 (안전환경팀)
	□□지사 (안전팀)	□□지사 (안전팀)	□□지사 (안전팀)	
정원	6명	6명	6명	6명
현원	5명*	6명	6명	5명
부족	△1명	-	-	△1명
주요 리스크	건설연계작업 진행에 따른 안전사고 발생 가능성 높아 안전관리 대상지역이 확대됨			생산기지로 안전사고 발생가능성 높음

* 현원 5명에는 '17.09.01일자 '임금피크 대상자'로 발령된 직원 1명이 포함되어 있음

* 사업형기지(울산·거제·여수·서산·■□지사의 안전팀 정원은 6명으로 동일

조치할 사항

○○○○처장은 관련 부서장(△△△△처장, ■■■■처장, ■■■■처장, ●●●●
●●처장 등)과 협의하여 안전관리 강화를 위한 효율적인 안전관리 조직의 편성·
운용 및 인력 배치, 현장 안전담당자 우대방안 등 안전관리에 대한 종합적인 마스터
플랜을 수립·시행 하시기 바랍니다.