

일련 번호 : 안산시험장 - ②				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 3.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 시험장 내 위험 요소 제거 및 관리 필요

☐ 내 용

1. 업무 개요

공단은 「산업안전보건법」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 안전보건에 관한 기준을 확립하고 책임소재를 명확하게 함으로써 안전보건을 유지·증진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「안전보건 관리규칙」 제65조(위험성평가 계획수립 및 실시) 및 제72조(유해·위험요인 파악), 제73조(위험성 감소대책 수립 및 실행)에 따르면, 사업장내 위험성을 평가하고 위험성이 판단되는 경우 위험성의 크기, 영향을 받는 근로자 수 등을 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립·실행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

안산시험장 시설 전반의 안전분야를 점검한 결과, 시험장 경계시설인 동쪽 담장 및 시험장 내 통로에 [사진 1]과 같이 유행철조망이 관리되지 않은 채 부식되고 연결고리가 빠져 있는 등 방치되어 원래 설치 목적인 외부 침입방지의 역할을 하지 못하고 있었으며, 안전사고를 유발할 수 있는 위험요인으로 작용하고 있었다.

동쪽 담장 철조망은 흡연장 옆에 위치하여 민원인의 접근이 가능한 장소였으며, 시험장 내 통로는 높이 약 2m로 성인남자가 손을 뻗으면 닿을 수 있는 위치에 노출되어 있었고 위험을 알리는 표지판과 경고문도 없었다.

- * 윤행철조망 : 윤행철조망은 외부인의 접근이나 침입을 저지하기 위해 군사 또는 보안을 목적으로 작은 칼날을 달아 설치된 구조물로 사람들에게 철조망이 설치되었음을 알리는 표지판과 경고 문구를 반드시 달아주어야 하며, 녹슨 철조망은 파상풍 위험이 있어 주기적인 보수가 필요.

[사진 1] 시험장 내 윤행철조망



☐ 관계부서 의견

면허지원부는 시험장 내 위험요인에 대한 점검 등 필요한 조치를 이행하겠다는 의견을 제시했다.

☐ 조치할 사항

면허지원부장은 우선 윤행철조망에 대한 표지 및 경고판을 설치하고, 안전사고 예방을 위한 적절한 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)