

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [8] 변전 Cable Plug-in 시공관리 업무 미흡


관 계 부 서 : 부평전력지사

조 치 부 서 : 부평전력지사

내 용

1. 업무개요

변전분야 전력케이블 접속에 대한 안전성, 유지보수 및 고장복구 편의성 등을 고려하여 배전선로와 23kV 개폐장치, 23kV 개폐장치와 변압기 사이를 연결할 경우 Cable Plug-in 접속방식을 적용하고 있다.



2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사는 Cable Plug-In 시공 불량에 의한 고장 예방 및 시공품질 관리 강화를 위하여 송건(변)61102-1032(2014. 8. 22) 「변전설비 Cable Plug-in 관련 업

무개선 알림」에 따라 시공실명제를 전면 시행하고 있으며, 시공자격 보유현황 및 자격연장 확인 등을 위하여 업무담당자는 공사 완료 후 Cable Plug-in 관리 시스템에 시공실적을 입력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 부평전력지사에서 0000년부터 시행한 Cable Plug-in 접속작업 내역을 확인한 결과 아래와 같이 시공실적 관리가 미흡함을 확인하였다.

[표] 23kV Cable Plug-in 시공관리 내역

구 분	공 사 명	시공표시찰	시스템 입력
익명화	익명화	시행	미입력
익명화		시행	미입력
익명화		미시행	미입력
익명화		미시행	미입력

관계부서 의견

부평전력지사 담당자는 Cable Plug-in 시공관리에 대하여 정확히 인지하지 못하여 시공실명제와 시스템 입력을 시행하지 못한 잘못을 인정하였으며, 이에 대하여 즉시 실명제 표시찰을 부착하고, 시스템에 입력하여 향후 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

부평전력지사장은

- ① Cable Plug-In 시공표시찰 부착 및 시공실적에 대한 시스템 입력을 즉시 시행하여 주시고, (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 직무관련자를 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	시 정 통 보	-	-	부평전력지사 변 전 부	부평전력지사 변 전 부