


2024년도 △△ 종합감사 현지조치사항 통보서


연번	내 용	비 고
1	□ 도서실 관리에 관한 사항 ○ 도서실은 교육생 및 직원이 이용하는 시설임에도 불구하고, 아래와 같이 쓰레기 봉투 및 빗자루가 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 도서실을 이용하는 교육생 및 직원의 불편이 없도록 도서실을 정비하시기 바랍니다.	총무
2	□ 서고 내 물품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리규정」 제23조의2(주요물품의 관리)에 따라 물품운용장은 주요 물품에 대하여 효율적으로 관리되도록 하고 있으며, 제26조(반납)에 따라 물품운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우에는 물품관리장에게 지정된 장소로 반납하여야 함. ○ 그런데 플로터가 사용할 수 없는 상태로 서고에 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 물품운용장은 규정에 따라 해당 물품을 조치하시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
3	□ 정수기 관리에 관한 사항 ○ 먹는물관리법 시행규칙 제2조의2 정수기 관리방법에 따르면 6개월마다 1회 이상 정수기를 소독·청소하도록 하고 있음. ○ 그런데 도서관 내 정수기에는 지난 3월 9일 이후 점검기록이 되어 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 도서관 내 정수기에 대하여 6개월마다 1회 이상 정수기를 소독·청소하고, 관리카드에 점검기록을 유지하여 주시기 바랍니다.	물품
4	□ △△ 진입도로 관리 협약 이행에 관한 사항 ○ △△에서는 △△ 진입도로를 고종량차량으로 통행하는 (주)▼▼와 “△△ 진입도로 관리 협약”을 2023. 11. 14 체결하여 안전한 도로를 유지관리하고자 양사의 임무를 정하고 있음. ○ 그런데 진입도로 관리 협약서 제4조(협력범위-당사자간의 임무)에 따르면 “△△”과 “(주) ▼▼”는 반기 1회 도로에 대한 도보 합동점검을 실시하도록 하고 있으나 감사일 현재 점검기록을 유지하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : △△은 (주)▼▼와 반기 1회 도로에 대한 도보 합동점검을 실시하고 전자문서로 기록을 유지하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
5	□ 국제교육동 지하 기계실 제한구역 관리책임자 확인 미 실시 ○ 「보안업무규정」 제86조(보호지역 출입자통제) 제1항에는 소속 장은 자체실정에 맞도록 소관시설에 대한 출입자 통제대책을 강구하도록 하고 있고, 제2항 ①호에는 관리하는 부서의 직원이 아닌 직원이나 외래자로서 업무상 필요에 의해 제한구역을 출입하고자 할 때에는 사전에 해당구역 관리책임자에게 신고하여야 하며, ②호에는 모든 출입자는 출입자명부에 출입사항을 기록하도록 하고 있음. ○ 그런데, △△ 국제교육동 지하 기계실은 제한구역으로 출입자명부를 배치하여 출입기록을 관리하고 있으나, 2023.02.13.일 이후 5건의 출입기록에 대해서는 관리책임자의 최종 확인이 이뤄지지 않은 상태임. ○ 조치할 사항 : 국제교육동 지하 기계실 관리책임자는 출입자명부에 최종확인서명을 실시하고, 제한구역 출입통제가 철저히 이뤄질 수 있도록 관련자 교육을 실시하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
6	□ 동력동 전면 보도블럭 내 고사목 처리에 관한 사항 ○ 조경시설 유지관리지침 제23조(고사목 처리)에는 고사목 발생시 즉시 제거하도록 하고 있음. ○ 그런데 △△ 동력동 정문 보도블럭의 고사목이 2/3만 제거되어 수목 하부 기둥 및 뿌리만 존치되어 있어 동력동에 근무하는 근무자 및 보도블럭 이용자의 걸림 등 안전사고가 우려됨.   ○ 조치할 사항 : 동력동 정문 앞 보도블럭 위의 고사목을 벌근(伐根)하시기 바랍니다.	안전
7	□ 조경시설물 관리에 관한 사항 ○ 조경시설 유지관리지침 제38조(목적)에서 조경시설의 안전하고 쾌적한 이용을 위하여 시간의 경과에 따라 시설의 기능이 나빠지는 것을 방지하고, 손상된 부분은 보수하여 내구성을 복원하여 기능과 미관을 향상하도록 하고 있음. ○ 그런데 △△ 테니스장 옆 산책로의 경우 산책로 계단 로프 난간의 지주가 노후되어 일부가 전도되어 있음.   ○ 조치할 사항 : 산책로 계단 로프 난간 지주를 이용자 안전을 고려하여 정비하시기 바랍니다.	시설

연번	내	용	비 고											
8	□ 여름철 풍수해(태풍,호우) 방재자재 관리에 관한 사항 ○ △△에서는 자연재난(태풍,호우)대비 시설 및 인명피해를 최소화 하기 위하여 ‘2024년 △△ 여름철 풍수해 대책(△△-2205, 2024.05.20.)’을 수립하였으며, 풍수해 대책 안에는 재난발생시 피해를 최소화 하고 복구를 신속히 하기위하여 방재자재를 아래와 같이 보유하고 있음. <table><tr><th>품 명</th><th>수 량</th><th>규 격</th><th>보관장소</th></tr><tr><td>모래</td><td>3 m³</td><td>세사</td><td rowspan="2">토목창고 뒷편</td></tr><tr><td>자갈</td><td>3 m³</td><td>쇄석</td></tr></table>		품 명	수 량	규 격	보관장소	모래	3 m³	세사	토목창고 뒷편	자갈	3 m³	쇄석	안전
	품 명	수 량	규 격	보관장소										
모래	3 m³	세사	토목창고 뒷편											
자갈	3 m³	쇄석												
○ 그런데 △△ 토목창고 뒤편에 보관되어 있는 방재자재인 모래와 자갈이 건조더미등으로 인하여 관리가 되고 있지 않고 있음.  ○ 조치할 사항 : 외부에 적재 되어 있는 방재자재에 대하여 건조더미를 제거하는등 적절한 관리를 하시기 바랍니다.														

연번	내 용	비 고
9	□ 국제교육동 옥내소화전 및 스프링클러 송수구의 송수 압력 표기에 관한사항 ○ 연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)[소방청고시 제 2022-59호, 2022. 11. 25., 전부개정.] 제4조(송수구) 5. 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 하도록 하고 있음. ○ 그런데 국제교육동 건물의 옥내소화전 및 스프링클러 송수구의 송수 압력 표기가 지워진 상태임.   ○ 조치할 사항 : 송수구의 송수 압력을 표기하고 지워지지 않도록 관리 하시기 바랍니다.	안전
10	□ 전원용 케이블 마감처리에 관한 사항 ○ △△ 운동장 사열대에 국기계양용 전원 케이블이 사진과 같이 플라스틱병으로 덮여 있어 화재 발생 등이 우려 됨.   ○ 조치할 사항 : 해당 전원케이블의 사용 유무를 확인하시고 화재가 발생하지 않도록 마감처리 등을 하시기 바랍니다.	안전