

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 [4] 발전교대 전 운전원 상태점검 미흡

관 계 부 서 ○소 ◇부

조 치 부 서 ○소 ◇부, □처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

○소 ◇부의 #개 ♥파트는 발전설비를 조작 및 운전하고, 설비의 안정적 운전을 위하여 순시점검 등을 수행하고 있으며, 각 ♥파트는 #시간 근무 후 후속 근무 ♥파트와 업무 인계인수를 시행한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

ㄱ 표준절차서에 따르면, 발전차장은 발전소 운전원 상태점검표(이하 “상태점검표”라 한다)에 따라 운전원 상태를 점검(음주측정 포함)하여 상태점검표를 작성한 후 그 결과를 운영부서장에게 보고하도록 되어있는데, 음주로 인한 근무부적격자가 있는지 여부에 대한 상태점검은 같은 절차서 상태점검표에 따라 ‘전직’발전차장이 확인 후 서명하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 실지감사 대상기간 중 ♥파트 간 근무 교대 장소인 주제어실을 현장 점검한 결과, 음주측정기가 구비되어 있지 않았으며, 음주로 인한 부적격 여부를 전직 발전차장이 아닌 업무를 인계받는 근무조의 발전차장이 같은 파트 소속의

운전원의 음주여부를 육안 또는 후각으로 확인하고 상태점검표를 ‘츠/즈발전소 운전업무지원 시스템’(H-POSS) 통하여 입력하고 있는 것으로 확인되었다.

전직 발전차장이 아닌 후속 근무조의 발전차장이 음주측정 없이 같은 파트 소속의 발전운전원의 음주여부를 확인하는 것은 객관적이고 정확한 점검이 시행되지 않을 우려가 있다.

한편, ㄱ 표준절차서 내 발전원 상태점검표 점검항목 중 발전운전원의 음주측정과 관련하여 절차서 본문에서는 단순히 발전차장이 음주 측정 및 확인하도록 되어 있어 전직 발전차장이 아닌 후속 근무조의 발전차장이 같은 소속의 운전원의 음주상태를 점검하여야 하는 것으로 해석되어 상태점검표와 상충될 수 있고, 이는 현장에서 업무수행 시 혼선을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견 ○소 ◇부에서는 감사결과를 수용하면서 향후 음주측정기를 비치하여 절차서에 따라 전직 발전차장이 음주측정을 통하여 음주여부를 점검하겠다고 하였으며 절차서를 관리하는 □처에서는 감사 결과를 반영하여 음주여부 확인에 대한 책임자를 명확하게 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □처장은

- ① 발전운전 근무조 교대 시 운전원 상태점검표 내 음주여부 확인에 대한 책임자(전직 발전차장)가 명확히 규정될 수 있도록 절차서를 개정하시기 바라며,**(개선)**
- ② 해당 절차서의 개정 전까지는 전직 발전차장이 음주측정에 의해 음주여부를 확인하여 운전원 상태표를 기록(입력)하도록 전 즈발전소에 안내하시기 바랍니다.**(통보1)**

○소장은

① 주제어실 내 음주측정기를 구비하시기 바라며,(통보2)

② 모든 ◇부 직원 대상 음주여부 확인 책임자 및 절차(전직 발전차장이 음주측정기를 통해 후속 근무조 발전운전원의 음주여부 등을 확인하는 절차 등)에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보3)