

1. 모범대상자: 강원환경본부 □□□□□□센터 ◇◇◇◇사업소 ♠급 ♠♠♠♠

2. 모범내용

위 사람은 ===. ==. ==.부터 ===. ==. =. 현재까지 강원환경본부 □□□□□□센터 ◇◇◇◇사업소에서 시설지 예초, 청소 작업 발주 및 관리, 유량계 검교정 발주 및 수선, 시설물 점검(전기, 취수장 등), 각종 시설물 수선, 정수장 시설물 안전관리 및 이력 관리, 정수시설 유지보수(응급조치)를 담당하고 있다.

===년 =월 「정수장 갈따구 유충모니터링 방법 등에 관한 지침」이 제정됨에 따라, 자체 유충모니터링을 강화하여 주민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급이 필요한 상황이었다. 또한, ===년 AA지역 수돗물에서 유충이 발견됨에 따라 ◇◇부에서는 전국 ==개 정수장에 대한 특별 위생점검을 실시하였고, ◇◇◇◇사업소의 ==정수장과 ==정수장에서도 100 μ m 이하 소형생물(유충)이 발견되었다.

이런 상황에서 위 사람은 기존 위기 대응매뉴얼에 소형생물 위기 상황을 반영하여 개정을 추진하였고, 위기 상황 발생 시를 대비한 대응체계를 확립하였다. 또한, 일일 상시 모니터링을 수행하고 V군과 모니터링 결과를 공유하며 소형생물 발생을 예방할 수 있도록 위생관리를 철저히 하는 등 주민이 신뢰할 수 있는 수돗물을 공급하는데 앞장서 왔다.


[그림 1] 소형생물 종합 예방대책 수립 및 공정 수 모니터링 시행

대응체계도 수립	위기 대응매뉴얼 개정 (소형생물 대책 반영)	일일 모니터링 현황 제출	모니터링 세부자료

또한, ==정수장에 기존 설치된 정밀여과장치에서 누수 현상이 발생하고, ==정수장 원수(표류수)가 ==== 집수정을 거쳐 들어오는 과정에서 지속적으로 소형생물이 유입되자 여과지에서 정수지로 연결되는 관로(D===mm)에 정밀여과장치(공칭 1 μ m)를 추가 설치 및 운영하여, 미세 차단 망을 거치기 전에 한 번 더 차단하도록 여과 절차를 개선하였다.

[그림 2] 자체 정밀여과장치 및 공정 프로세스 개선

필터하우스, 펌프 및 배관	정밀여과장치 전경	Bag filter housing 구조
기존 공정도		



이렇게 소형생물 위생점검을 철저히 대비하고 정밀여과절차가 개선된 프로세스를 적용한 결과, ===년 상반기 정수장 특별 위생점검 시 유충이 발견되지 않았으며, ===년 =분기 ◇◇◇◇사업소 관할 =개 정수장에 대한 자체 점검결과 모두 양호하였다.

=정수장에서 정밀여과에 적합한 설비 및 위치 선정에 대한 검토가 완료됨으로, 소형생물 대응체계 구축사업과 관련하여 ==, ==, ==, ==정수장에도 현재 운영 실정에 맞는 설비와 위치를 위탁자(지자체), 수탁자(공단) 간 상호 협의 후 정밀여과장치를 설치하여 확대할 예정이다.

3. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 강원환경본부 □□□□□□센터 ◇◇◇◇사업소 ♠♠♠에게 ‘이사장 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】