

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-☎●●@⊗-4
제 목 외주수리(가공) 관리 부적정
관계부서 ☎●●@⊗
조치부서 ☎●●@⊗
내 용

1. 업무개요

☎●●@⊗는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “FBAC VENT 및 Screw FDR DRN Line 세라믹정비(2022. 10. 07/9,904천 원)” 등 23건의 작업을 발전소 내에서 진행되는 외주수리¹⁾(가공)로 처리하였다.

2. 판단기준

가. 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무) 및 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면 사업주가 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우, 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상 조치를 하여야 한다.

나. 「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(▽☎☎⊗★-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저 강조」(▽☎☎⊗★-923, 2022. 3. 4.)에 따라 사업소가 발전소 내에서 공사성 작업을 외주수리로 시행하는 경우, 하도급 공사에 준하는 안전, 공정 관리하여야 한다.

다. 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공점사보고)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 선임하고 법적 자격을 갖춘 현장대리인을 선임하여야 한다. 그리고 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하고, 제출받은 서류를 검토해야 한다.

1) 발주사로부터 작업지시서 또는 공사통보서를 통해 발전소내 공사성 작업을 외주수리(가공) 요청 받은 경우, 공급 계약자로부터 관련면허 사본, 안전 작업계획서와 작업일보 등을 추가로 징구 요청하여 하도급 공사에 준하는 안전, 공정 관리 시행

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간 중 ㉠㉡㉢㉣ 소내에서 수행한 공사성 외주수리(가공) 내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 “FBAC VENT 및 Screw FDR DRN Line 세라믹정비(2022. 10. 11/9,904천 원)” 등 23건이 있는 것으로 확인되었다. 해당 23건의 공사성 외주수리(가공) 관련 안전·공정관리 현황을 점검한 결과, 관련 업무를 수행하면서 공사감독원과 현장대리인 선임, 공사일보, 건강진단서, 안전보건계획서 징구 등 하도급공사에 준하는 안전, 공정관리를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 발전소 소내작업 외주수리 시행 내역

[단위:천 원]

순번	작업명	업체명	계약일자	계약금액
1	FBAC VENT 및 Screw FDR DRN Line 세라믹정비	(주)진세라믹	'22.10.07	9,904
2	연소로내화재 Electric Pad Dry-Out 외주가공	(주)알이씨	'22.10.07	11,504
3	연소로Tube 내마모코팅외주가공	뉴테크에너지(주)	'22.10.07	19,979
4	FBHE Ash Return Duct 내화재 Electric Pad Dr	(주)알이씨	'22.10.07	10,466
⋮				
21	FBAC Drain 배관세라믹정비	(주)진세라믹	'23.12.28	9,237
22	CCW Heat Exchanger #A,B	(주)데코엔지니어링	'23.12.28	7,773
23	연소로 Kick Out Corner 튜브개선공사관련튜브벤딩	(주)경동	'23.12.28	6,063

관계부서 의견 ㉠㉡㉢㉣ ▽△◆장은 공사성 외주수리(가공) 관리를 미흡하게 한 사실을 인정하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠㉡㉢㉣장은

- ① 공사성 외주수리(가공)관리를 부적정하게 처리한 담당자에게 경고 조치 하시고, (경고)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
㉮㉯㉰㉱㉲	차장	ENJ	▽△◆장	'21.07.01.~현재	외주수리(가공) 관리 부적정	경고