

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시 정 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의·시정요구

제 목 발전소 내부 및 본부외부 보안울타리 예초작업 적기시행 필요

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◇부(①), ◆부(②)

내 용

1. 업무 개요

♡본부 ◆부는 ○○와 용역 계약을 통해 본부 전 지역에 예초를 포함한 조경 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

국가정보원 「국가보안시설 및 국가보호장비 관리지침」 별표 ‘국가보안시설 경비요소 확보기준 - 외곽울타리 부분’에 따르면 국가보안시설인 원전본부 “울타리 주변에는 월담에 악용될 소지가 있거나 감시 시야를 가리는 기물 및 수목 등을 제거하여 평평한 상태를 유지해야 한다.”고 되어 있다.

▽▽원「물리적방호분야 심·검사 기준서」 3.1.3에 따르면, “발전소 이중 울타리 사이 격리구간에 잡초 생장을 방지해야 함”라고 되어 있다.

20 ◀ ◎년 본사 ■처에서 검토한 「△부-◆부 토건업무 업무분장 개선 및 표준화(안)」⁷⁾에 의하면 ‘핵심울타리내 조경관리 경상업무’ ◆부 업무로 분장되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△본부 보안울타리 지역 수목제거 및 예초 등의 관리현황을 점검한 결과, 20 □ □년 본사(△부) 주관 보안방호 점검 시 보안울타리 내부 수목이 제거되지 않아 제○발전소 ++번 CCTV, 제◎발전소 **번 CCTV 사각지대가 발생한 것이 확인되었고, 그 외 원안위 및 ▽▽원으로부터 예초 미시행으로 수시로 구두 지적을 받은 사실도 확인되었다.

이에 ◆부 담당자는 20 ◀ ◎년 구조기설치의 업무분장을 인지하지 못하고 ●●● 현장 ▷ 직급인으로부터 예초작업이 조경관리 용역에 포함되어 있지 않다는 이야기만 듣고서, 20 □ ◀년 보직이후 현재까지 △부에서 원안위 등 정부기관으로부터 지적을 근거로 보안울타리 주변 예초작업을 수시로 요청하였음에도 해당 업무는 ◆부의 업무가 아니라고 주장하며 이행하지 않았다.

그러나 ◆부(▽파트)에서 계약한 조경관리 관련 용역 지방서에는 ‘발전소 보안울타리 내부의 법면과 본부 외곽 보안울타리 주변의 예초작업’ 이 용역 범위에 명백히 포함되어 있기에, ◆부는 즉시 본부 외부 울타리 및 발전소 내부 보안울타리 주변 잡초·잡목을 제거할 필요가 있으며, 추가로 ◆부 담당자에게 조경관리 업무를 소홀히 한 책임을 물을 필요가 있다.

7) 사내공문 ■(*)-***(“△부-◆부 토건업무 업무분장 개선 및 표준화(안)”, 20 ◀ ◎년. **.)

조치할 사항 ♡본부장은

- ① 보안 울타리 내부 수목 제거 관리업무를 소홀하게 한 직원에 대하여 「인사 관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 1)
- ② 「국가보안시설 및 국가보호장비 관리지침」, 「물리적방호분야 심검사 기준서」의 기준에 부합되도록 즉시 본부 외부 울타리 및 발전소 내부 보안울타리 주변 잡초, 잡목을 제거하여 보안 울타리의 기능을 유지하시기 바랍니다.(시정 1)