

감 사 처 분 요 구 서

일련번호	부서명	시행년도	처분종류	재정상 조치	
				조치방법	금액(원)
4-1	시설관리팀 주차사업팀 생활체육팀	2018년	시정	-	-
제 목	주차장 시설분야 관리 및 정비 미흡				

[내 용]

- 건물식 주차장 시설관리상태를 점검한 결과 총 8개 분야 46건에 대해 시설개선이 필요한 것으로 확인되었으며, 세부내용은 다음과 같음(주차장 시설분야 점검결과 참조)

구 분	개소	해당 주차장
조도 확보 미흡	5개소	행정마을, 하왕십리, 성수2가3동, 홍익동, 성동체육
철골 구조물 부식발생	5개소	성수2가1동, 송정동, 하왕십리, 성수2가3동, 강변
휴지통 없는 화장실 운영 미흡	5개소	금호초등학교, 도선동, 홍익동, 마장동, 성수1가1동
비상구 안내등 점등상태 미흡	3개소	성수2가1동, 성수2개3동, 성동체육
충별 피난안내도 비치 미흡	6개소	성수2가1동, 송정동, 하왕십리, 홍익동, 강변, 성동체육
소화기구 관리 상태 미흡	4개소	강변, 마장동, 성수1가1동, 성동체육
게시판(게시물) 관리상태 미흡	3개소	금호초등학교, 홍익동, 성수1가1동
기 타	7개소	성수2가1동(배수관 파손), 하왕십리(화장실내 비상벨 파손), 성수2가3동(옥상층 바닥재 파손), 도선동(차량출입로 경계석등 파손, 먼지제거 미흡, 주차라인 시인성확보 미흡), 강변(옥상층 균열보수 상태 미흡, 옥상층 계단실 바닥 부식), 마장동(출입구 상부 사인물 파손, 화장실 전등 누락, 장애인 주차표시 미흡), 성동체육(옥상난간 추락위험 안내표지 누락, 램프구간 경광등 미설치, 완강기 설치 위치 시인성 미흡)

- 점검결과 "철골 구조물의 부식발생" 은 옥상 방수층 파손에 의한 것으로 단기조치가 어려운 사항임. 장기적으로 구청과 예산협의를 통한 중장기 시설물 보수계획을 수립하여 개선해 나가야 할 것으로 판단됨
- 단기적으로 조치 가능한 "소화기구 관리, 게시판 관리, 휴지통 없는 화장실 운영 등" 의 사항은 해당팀에서 정기적인 현장순찰을 통한 관리가 필요하며, 강변공영주차장 옥상층 계단실 바닥 부식건은 안전사고의 위험이 높은바 긴급조치를 실시하여야 할 것으로 판단됨

[조치사항]

- 시설관리팀장.주차사업팀장.체육사업팀장은 주차장 시설에 대한 관리를 철저히 하기 바라며, 단기적으로 조치하기 힘든 사항은 중장기 계획을 수립하여 체계적으로 시설물 개선을 실시하기 바랍니다. 또한 정비 전후 사진을 포함한 조치결과(장기 조치사항은 계획서 제출)를 조치기한내(접수일로부터 2개월 이내)에 제출하기 바랍니다.