

한국승강기안전공단 상임감사

통 보

제 목 검사원 부주의로 인한 손해배상 건 재발방지 교육방법 개선

소 관 부 서 ●실

조 치 부 서 ●실

내 용

1. 업무 개요

공단 ●실은 지역사무소에서 수행하고 있는 승강기 검사업무 중 검사원의 부주의로 발생하는 대인, 대물 피해에 대한 손해배상을 위해 매년 보험을 가입하고 있으며, 승강기 검사현장에서 대인, 대물의 피해가 발생한 경우 현장조사, 소관이사 보고, 손해배상 처리 및 재발 방지 요청 등의 절차를 거쳐 손해를 배상하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 검사 중 검사자 부주의 등으로 발생한 대인, 대물 피해에 대한 손해배상 처리 지침」에서는 승강기 검사업무 수행 중 발생하는 손해배상에 대한 처리절차를 규정하고 있으며 제3조 제2항에서는 ①손해배상 발생에 대한 지역사무소장 보고, ②지역사무소에서 현장조사반 구성 및 조사 실시, ③현장조사 결과 ●실 및 지역본부 통보, ④손해배상 여부에 대한 이사 보고, ⑤지역사무소에 손해배상 처리 안내, ⑥손해배상처리 결과 ●실 및 지역본부장 보고의 순으로 진행하도록 하고 있다.

또한, ●실에서는 해당 건에 대해 지역사무소에 손해배상 처리를 안내하면서 손해배상 건이 발생한 지역사무소를 관할하고 있는 지역본부에 동일한 손해배상 건이 발생

하지 않도록 관할 지역사무소를 대상으로 예방교육을 실시하도록 안내하고 있다.

따라서, 손해배상이 발생한 지역본부에서는 관할 지역사무소를 대상으로 예방교육을 실시할 것을 안내하여 재발방지를 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 동안 발생한 승강기 검사업무와 관련한 손해배상 처리는 총 4건이었으며, 손해배상에 대한 처리 절차는 지침에 따라 적정하게 운영되고 있었다.

그러나 ●실에서는 손해배상 발생 건에 대한 재발방지 교육을 지역본부에 위임하여 관할 지역사무소를 대상으로 하도록 안내하고 있으나 아래 [표]와 같이 일부 지역본부에서는 재발방지 교육의 실시여부가 확인되지 않거나 교육결과에 대한 관리도 상이하여 관리가 필요한 상황이다.

[표] 손해배상 건에 대한 지역본부의 재발방지 교육 현황

발생 지사	현장명 (고유번호)	발생일자	훼손부품	처리 현황	교육안내 내역 (지역본부)
△지사	ㄱ (****-****)	2023. 11. 27.	도어인버터 및 도어음성기판, 도어닫힘센서	종결	지역본부 교육실시 안내 없음
♠지사	ㄴ (****-****)	2025. 2. 24.	제어반 내 인버터 (관련 제어기판 손상)	종결	◇지역본부-642(2025.4.1.) - ■출장소, ◆지사, ◎지사, ▲지사, ♠지사 회신 * 교육결과 회신 요청
♣지사	ㄷ (****-****)	2025. 5. 16.	카상부 점검운전 조작반 (관련 제어기판 손상)	종결	지역본부 교육실시 안내 없음
♣지사	ㄹ (****-****)	2025. 7. 1.	제어반 인버터 (관련 제어기판 손상)	보험 처리 진행중	▽지역본부-1417(2025.7.11.) * 교육결과 회신 불필요, 자체보관 하도록 안내

또한, ●실에서는 손해발생이 발생한 지역본부에 안내하여 관할 지역사무

소를 대상으로만 예방교육 하도록 안내하고 있으나 검사자의 귀책 사유로 인해 발생하는 손해배상 건은 사유가 발생한 지역사무소의 문제가 아닌 전 지역사무소에서 발생 가능한 사항이기 때문에 모든 검사자의 주의가 필요하다.

따라서 ●실에서 재발방지 교육을 해당 지역본부로 한정하여 안내하는 것은 적정하지 않으며, 손해배상 사례에 대해 전 지역사무소에 공유하고 재발방지를 위한 교육을 자체적으로 실시하는 것이 필요하다.

관계부서 의견 ●실에서는 향후 손해배상 처리건 발생 시 재발방지를 위해 전 지사에 해당 내용을 안내하도록 업무 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●실장은 검사원의 부주의로 발생하는 손해배상 처리 건에 대해 그 사례를 전 지역사무소에 안내하고 자체적으로 재발방지 교육을 실시할 수 있도록 안내하시기 바랍니다. (통보)