

한국에너지공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 보일러 운전성능검사 미 실시

소 관 부 서 서울지역본부

조 치 부 서 서울지역본부

내 용

1. 업무 개요

서울지역본부는 「에너지이용 합리화법」에 따라 열사용기자재¹⁾ 중 검사대상기기²⁾에 대한 검사 업무를 서울특별시로부터 위탁³⁾받아 [표 1]과 같이 총 □, □ □ □ 대의 검사대상기기를 관리하고 있다.

[표 1] 서울지역본부 관할 검사대상기기 수

구분	보일러	압력용기	철금속가열로	합계
(가제-생략)				

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

2. 관련 규정 및 판단 기준

「에너지이용 합리화법」 제39조 4항에 따르면 검사의 유효기간이 끝나는 검사대상기기를 계속 사용하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 다시 시·도지사의 검사를 받아야 하며, 동법 시행규칙 제31조의19에 따라 검사유

- 1) 「에너지이용 합리화법」 제37조 및 동법 시행규칙 제31조의5에 따라 보일러, 압력용기, 요로 등 연료 및 열을 사용하는 열사용기자재 중 제조, 설치·시공 및 사용에서의 안전관리, 위해방지 또는 에너지이용의 효율관리가 특히 필요하다고 인정되는 것으로서 산업통상자원부령으로 정하는 기기
- 2) 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따라 특정열사용기자재 중 산업통상자원부령으로 정하는 검사대상기기로 동법 시행규칙 별표3의3(제31조의6 관련)에 세부 적용범위(보일러, 압력용기, 요로)를 구분
- 3) 「에너지이용 합리화법」 제69조 및 동법 시행령 제51조에 따라 시·도지사는 공단에 검사대상기기의 검사, 검사대상기기관리자의 선임·해임 또는 퇴직신고의 접수 등의 업무를 위탁

효기간 만료 10일 전까지 계속사용검사를 신청해야 된다.

한편, 「에너지이용 합리화법 시행규칙」 [별표 3의5]에서는 보일러의 계속사용을 위한 운전성능검사 유효기간을 1년으로 정하고 있으며, 동법 시행규칙 [별표 3의4]에 따라 운전성능검사를 실시해야 하는 보일러는 용량이 1t/h(난방용의 경우에는 5t/h)이상인 강철제보일러 및 주철제보일러에 해당된다.

따라서 서울지역본부는 검사 업무를 수행하는 기관으로서 보일러 운전성능 검사 적용대상 기준을 준수하고 그 유효기간을 철저히 관리할 의무가 있으며, 유효기간 만료 10일 전에 사전 안내 등을 실시하여, 검사대상기기 설치자가 법적 기한 내에 검사를 신청하고 수검받을 수 있도록 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[illegible]

[표 2] 3년 이상 운전성능검사를 받지 않은 보일러 현황

사업장	형식	용량 (t/h)	연료	용도	검사증 번호	운전성능검사 미수행기간
-----	----	-------------	----	----	--------	-----------------

~~(기재 생략)~~

또한, 위 보일러 □대는 전부 5.0t/h 미만의 보일러(1.0t/h ■대, 1.5t/h ◇대)에 해당되어 사용 기간 도중에 난방용으로 용도를 변경할 경우에는 운전성능검사 대상에서 제외될 소지가 있었다. 이와 관련하여 감사 대상기간(2022. 4. 23.~2025. 6. 30.) 중 해당 보일러의 용도 변경 이력이 있었는지 전반적으로 조사하였으나, 이로 인한 운전성능검사 제외 사유는 확인할 수 없었다.

이와 같이 운전성능검사가 3년 이상 실시되지 않은 사유는 검사시스템 상의 유효기간 만료일 관리 기능이 일부 미비하여 서울지역본부에서 만료일을 제때 인지하지 못하고 검사 신청을 통보하지 않은 점으로 확인되었으며, 향후 이 부분에 대해서는 검사시스템 관리 기능의 고도화가 필요하다고 판단된다.

한편, 서울지역본부는 위 보일러 □대에 대한 안전검사를 작년까지 모두 정상적으로 실시한 바 있으며, 이는 보일러 □대 모두 중지·폐기 상태가 아닌 정상적으로 가동 중인 상태였음을 의미한다.

따라서 서울지역본부는 보일러를 가동하고 있는 동안에 안전검사와 더불어 운전성능검사를 충분히 실시할 수 있었으나, 보일러 유효기간 관리를 소홀히 하여 3년 이상 운전성능검사를 실시하지 않았으며, 이로 인해 해당 보일러의 효율이 저하되고 검사수수료의 징수가 누락되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 서울지역본부는 운전성능검사를 실시하지 않은 해당 업체에 관련 사실을 통보하고 조속히 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 서울지역본부장은

- ① 위 보일러를 보유하고 있는 업체에 관련 사실을 통보하여 빠른 시일 내에 운전성능검사를 실시하시기 바라며(통보)
- ② 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 검사대상기기 유효기간 관리에 만전을 다해주시기 바랍니다.(주의)