

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 선박검사보고서 검사일일점검표 작성에 관한 사항

소관부서 사천지사

조치부서 사천지사

내 용

1. 업무 개요

사천지사에서는 「선박안전법」 제10조에 따라 2024.6.10.부터 2025.5.28까지 △△호(선박번호 : SPR-000000, 총톤수 : 00톤) 등 6척의 선박검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박검사지침」 5.1.2.-8. 에 따라 건조(별도건조)검사, 최초의 정기검사, 임시검사, 임시항해검사 및 예비검사 등의 업무를 함에 있어서 현장업무를 행한 때 검사일일점검표를 작성하며, 현장검사 후 1일 이내에 작성하여 해당 검사보고서에 이를 첨부하도록 규정되어 있다.

다만, 같은 지침 3.1.7 -3. 나목 내지 마목의 기관예비검사에 따른 점검표(별지 제62호, 제63호)를 작성한 경우에는 검사일일점검표를 생략할 수 있으며, 또한 1회 임검으로 종결되는 간이한 검사사항에 대하여도 검사일일점검표 작성을 생략하고, 별지 제44호서식의 기사란에 이를 기재하도록 규정되어 있다.

따라서 1회 현장검사만으로 종결되는 간이한 검사사항 및 정기적 검사를 제외하고는, 검사일일점검표를 작성하여 검사보고서에 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대해 [표] “선박검사보고서 작성 현황”과 같이 선박검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 선박검사보고서 작성 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	SPC-000000 (△△□호)	2024.6.10.	임시검사	주기관 개방검사를 2회 현장검사 하였음에도 검사일일점검표를 작성하지 않고 기사란을 작성함
2	SPR-000000 (△△호)	2024.7.18.	임시검사	프로펠러 및 프로펠러축 교체 검사를 2회 현장검사 하였음에도 검사일일점검표를 작성하지 않고 기사란을 작성함
3	SPC-000000 (△□□호)	2025.2.11.	임시검사	프로펠러축 배출검사를 2회 현장검사 하였음에도 검사일일점검표를 작성하지 않고 기사란을 작성함
4	SPR-000000 (△△□□□호)	2025.2.14.	임시검사	주기관 개방검사를 2회 현장검사 하였음에도 검사일일점검표를 작성하지 않고 기사란을 작성함
5	SPR-000000 (△△△□□호)	2025.4.17.	임시검사	주기관, 감속기 교체 및 보조기관 개방검사를 2회 현장검사 하였음에도 검사일일점검표를 작성하지 않고 기사란을 작성함
6	SPR-000000 (△□호)	2025.5.28.	임시검사	주기관, 감속기 교체 및 보조기관 개방검사를 2회 현장검사 하였음에도 검사일일점검표를 작성하지 않고 기사란을 작성함

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 위 선박검사를 수행한 검사원이 관련 규정확인을 소홀히 한 것이고, 동일한 감사 지적사례1)에 대한 교육이 충분히 이뤄지지 않은 것 또한 원인이다.

1) 사천지사 종합감사 결과 알림 : 감사실-2809(2023.10.20.)

4. 조치할 사항

사천지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 종결된 임시검사 보고서에 검사일일점검표를 첨부하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ○○○, □급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)