

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 선외기 예비검사 보고서 작성에 관한 사항

소관부서 포항지사

조치부서 포항지사

내 용

1. 업무 개요

포항지사에서는 「선박안전법」 제22조에 따라 2025.7.29. □□△호(선박번호 : PHC-000000, 총톤수 : 2.05톤)에 기관을 거치할 목적으로 가솔린 선외기 기관의 예비검사를 실시하고 예비검사증서를 교부 하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

같은 법 제22조 제1항 및 「예비검사의 대상 및 기준」 1) 제2조에 예비검사의 대상을 규정하고 있다.

그리고 같은 법 시행규칙 제54조 제2항에 예비검사 신청자는 해당 선박 용물건 또는 소형선박의 선체에 대하여 제조, 개조, 수리 또는 정비를 시작했을 때부터 「예비검사의 대상 및 기준」에 따라 예비검사를 받도록 규정하고 있다.

또한, 「선박검사지침」 3.1.9에 선외기²⁾ 및 선내외기³⁾의 예비검사 및 확인 방법을 규정하고 있고, 선외기 및 선내외기 기관은 효력시험⁴⁾을 실시하

1) 해양수산부고시 제2023-79호(2023. 5. 3.)

2) 선외기 : 소형보트 등의 선미에 붙여지는 탈착이 가능한 기관

3) 선내외기 : 선외기의 상부 엔진 부분을 제거한 형상을 가지고 있으며, 장치 자체가 타의 역할도 겸하고 있는 기관으로 Stern Drive Engine임

고 점검결과를 [별지 제62호서식]의 기관개방검사점검표를 작성하여 예비검사보고서에 첨부하도록 규정되어 있다.

따라서 관련 지침에 따라 검사를 철저히 집행하고 검사 결과를 지침에서 정하는 서식에 작성하여 검사보고서 작성업무에 만전을 기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 예비검사에서 효력시험을 실시하고 검사보고서에 기관개방검사점검표를 작성하여야 하나 내용을 누락하고, [별지 제63호서식]의 기관성능점검표를 검사보고서에 작성하여 예비검사증서를 발행하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

포항지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사태가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 예비검사보고서를 수정 하시기 바랍니다.(시정)

4) [선박검사지침] 3.1.8-3.다.(1)시동시험 및 (3)무부하저속운전시험, (4)무부하고속운전시험의 방법으로 집행