

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2026-■■■■전력지사-003

제 목 공기구 운영관리 부적정

관계부서 ■■■■전력지사

조치부서 ■■■■전력지사

내 용

1. 업무개요

회사 자산의 효율적 사용과 적절한 관리를 위하여 「유형자산관리규정」 등에 유형자산의 취득, 유지, 보존, 운용과 처분에 관한 사항을 규정하고 있으며, 사업소에서는 해당 규정과 관련 법령 등을 준수하여 회사 유형자산을 관리하고 있다.

2. 판단기준

「공기구관리지침」 제25조(교정검사)와 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기)에 따라 계측기는 교정주기를 준수하여 교정을 시행하여야 하며, 정비품질 확보를 위하여 검교정일이 경과되지 않도록 관리하여야 한다.

또한, 「유형자산관리규정」 제16조(재물조사의 구분 및 대상) 및 제17조(재물조사 내용), 제18조(재물조사 수행)에 따라 매년 1회 소관 자산에 대한 정기 재물조사를 실시하여야 하고, 각 자산의 상태 및 수량이 정확히 조사되도록 필요한 조치를 취해야 한다.

아울러, 같은 규정 제29조(손망실책임), 제30조(손망실보고) 및 제31조(조치

사항)에 따라 손망실이 발생한 경우에는 자산처리위원회에 부의하여 손망실 처리하고 그 결과를 지체없이 총괄부서장 등에게 보고하여야 한다.

추가로, 손망실 자산에 대해서는 사업소 자산처리위원회의 결의에 따라 변상 또는 시정조치하며, 발생원인에 따라 당해 사용자, 원인행위자 또는 관리부서장이 책임을 진다.

따라서, ■■■■전력지사 공기구 담당자 등은 정비 품질 저하를 방지하기 위하여 공기구의 검·교정 주기에 맞추어 정기적인 검·교정을 실시하여야 하며, 매년 각 자산의 상태 및 수량을 정확히 조사하고, 손망실 공기구 발생시에는 관련 절차에 따라 자산처리위원회 심의를 거쳐 변상 또는 시정 등 적정한 후속 조치를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■전력지사의 공기구 검·교정 현황을 점검한 결과, [표]와 같이 레이저거리측정기(설비번호: 10154346)에 대해서 정기 검·교정(최근교정일자 : '23.05.30.)을 실시하지 않은 사실이 확인되었다.

[표] 교정 미시행 공기구 세부내역

(단위: 원)

순번	품명	설비번호	취득금액	취득일자	최근교정일자	불용일자	미교정사유	미상각잔액 (‘26.02.25. 기준)
1	레이저거리측정기	10154346	5,800,000	’21.11.11.	’23.05.30.	-	망실	966,667
2	절연저항계	10156836	1,100,000	’22.03.22.	’24.01.10.	-	교정불가 판정	256,667
3	열화상카메라	10061101	85,754,134	’10.07.31.	’23.05.25.	-		1,000

* ERP 전산시스템 등록 자료 및 사업소 제출자료(확인서 등) 재구성

레이저거리측정기(설비번호: 10154346)의 경우 교정검사(’23.05.30.) 이후 ■■지점에 전진 배치되어 사용되어 온 것으로 확인되며, 현재는 망실된 상태로 미상각잔액(’26.02.25. 기준 966,667원)이 남아 있음에도 불구하고 적정한 자산 처리 절차가 이행되지 않은 상태로 관리되고 있었다.

또한, 매년 1회 재물조사를 실시한 것으로 되어있으나, 해당 공기구의 망실 시점을 특정하지 못하고 감사 당시까지 망실 사실이 확인되지 않은 점을 고려할 때 재물조사가 실질적으로 이루어지지 못한 것으로 판단된다.

아울러, 절연저항계(설비번호: 10156836) 및 열화상카메라(설비번호: 10061101)의 경우는 정기 검교정 의뢰결과 교정불가 판정을 받았음에도 불구하고 현재('26년 2월기준)까지 공기구 수리·재교정 의뢰 또는 불용처리 등 적절한 후속조치가 이루어지지 않은 것으로 나타났다.

따라서, 레이저거리측정기(설비번호: 10154346) 망실 건에 대해서는 관련 경위, 관리 및 운영 실태 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여, 자체조사를 실시하고 그 결과를 토대로 자산처리위원회를 개최하여 변상 등 필요한 조치를 심의·의결하는 것이 타당하다.

덧붙여, 절연저항계(설비번호: 10156836) 및 열화상카메라(설비번호: 10061101)의 경우도 정기 검·교정 결과 교정불가 판정을 받았음에도 불구하고 별도의 조치 없이 방치되고 있는바 관련 규정에 따라 불용처리 등 적절한 후속 조치를 시행할 필요가 있다.

이와 같이 공구에 대한 정기 검·교정 미이행 및 손망실 발생 이후에도 관련 규정에 따른 적절한 후속 조치가 지연되는 등 공기구 관리 전반에 미흡한 점이 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 및 감사자 의견

■■■■전력지사의 공기구 담당자는 검·교정 및 관리업무를 수행하고, 지점 공무담당자는 현장 보관 및 운영을 담당하고 있으나, 타 지역에 배치된 공기구를 관리하는 과정에서 일부 미흡한 점이 있었음을 인정 하였으며,

향후 동일 사례가 재발하지 않도록 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

종합하면, 전력지사의 업무 특성상 ■■■■전력지사가 관리 주체로서 공기구 검·교정 및 총괄 관리를 수행하고, ■■지점 등 현장사무소에서 이를 보관·운영하는 구조로 이루어져 있다.

이러한 구조로 인해 공기구의 분실·망실 위험이 상존하고 있음에도 불구하고, 해당 공기구의 망실 사실을 적시에 인지하지 못하였으며, 재물조사 시에도 이를 확인하지 못한 채 정상 보유 자산으로 관리된 점은 관리 소홀에 해당한다.

조치할 사항 ■■■■전력지사장은

- ① 공기구 관리를 미흡하게 한 담당자들에게 주의 조치하시고, (주의)
 - ② 레이저거리측정기(설비번호: 10154346)의 경우 자산처리위원회를 개최하여 변상 등 관련 조치를 시행하시고, 절연저항계(설비번호: 10156836) 및 열화상카메라(설비번호: 10061101)의 경우는 불용처리 등 적정한 후속조치를 시행하시기 바랍니다.
- 또한, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
■■■전력지사 (○○팀)	주임	○○○	공구관리	'25.01.01. ~ 현재	공기구 운영관리 부적정	기조치 (No.002)
■■■전력지사 (○○팀)	주임	○○○	공구관리	'24.07.01. ~12.31.	공기구 운영관리 부적정	주의
부산전력지사 (■지점)	대리	○○○	사업소사업관리	'21.01.01. ~ 현재	공기구 운영관리 부적정	주의