

○○○○공단 상임감사

권고

제 목 ○○○○탐방로 노면 훼손 예방 횡배수로 설치 필요

소 관 기 관 ○○○○○○○○사무소

조 치 기 관 ○○○○○○○○사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 3개월 이내

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○ ○○○○탐방로는 매년 약 40만 명의 탐방객이 방문하고 있는 대표적인 명소로 ○○○○○○○○사무소에서는 아래 [표1]에서 처럼 ○○○○탐방로(○○○~○○폭포~○○폭포) 3.5km 구간에 대하여 매년 훼손탐방로 정비공사 및 자체 정비를 통하여 지속적으로 탐방로를 유지·관리하고 있다.

[표1] ○○○○탐방로(○○○~○○폭포~○○폭포) 현황

노 선 명	폭(m)	연장(km)	비고
○○○~○○폭포~○○폭포	2	3.5	

2. 관계법령 및 판단기준

「공원시설유지관리규칙」 제2조(책임)에 따르면 공단이 관리하는 공원시설의 보수·유지 관리책임은 그 시설이 위치한 해당 ○○○○사무소장(연구원장·보전원장·탐방원장·교육원장·사무국장을 포함한다. 이하 같다)에게 있고, 제19조

(기타 시설관리)제1항에는 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지 되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하여야 한다고 명시하고 있다.

또한 「○○○○공단 안전보건경영방침」 2. 위험·유해요인 발굴과 개선 참여에 따르면 임직원과 이해관계자는 소통과 참여를 통해 유해·위험요인을 사전에 파악하고 조치하여 안전한 ○○○○을 조성한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○사무소에서 유지·관리하고 있는 ○○○○탐방로(○○○~○○폭포~○○폭포) 3.5km 구간 현장을 확인한 결과, 아래 [그림1]에서와 같이 잦은 호우 따른 노면 훼손 구간이 반복적으로 다수 발생하고 있는 사실을 확인하였다.

[그림1] ○○○○탐방로 노면 훼손 현장사진



○○○○탐방로는 매년 40만 명의 탐방객이 방문하는 대표 명소로 급경사지, 낙석위험, 노폭협소 등 유해·위험요인이 상시 상존하고 있는 구간이고, 횡·종 배수로 부족에 따라 매년 태풍, 호우 시 노면 세굴이 지속적으로 발생하여 추가 탐방로 훼손 위험이 있어 탐방객 안전사고 예방과 공원시설의 추가 훼손 예방을 위하여 적절한 위치에 종·횡배수로를 설치할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견

○○○○○○○○사무소는 종합감사 결과를 수용하며, ○○○○탐방로 노면 훼손 예방 등을 위한 종·횡배수로를 설치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○○사무소장은 탐방객 안전사고 예방과 공원시설의 추가 훼손
예방을 위하여 ○○○○탐방로 적정한 위치에 중·횡배수로를 설치하시기 바랍니다.
(권고)