

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-13~21
수 신	터미널시설처(터미널건축팀)
제 목	지상조업장 차량충돌방지대 훼손 등 (총 9건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목·건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항


감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-13	
지적사항	(여객터미널 A/S 1층 지상조업장) 여객터미널 수하물 처리를 위한 지상 조업장의 Dolly Car 이동동선의 구 조물 및 작업자 보호를 위한 프로텍 터가 파손되어 있음	
조치사항	프로텍터를 재설치하여 Dolly Car충 돌로 인한 시설물 파손 및 안전사고 를 방지하도록 할 것	
요구번호	2017(현)-14	
지적사항	(여객터미널 A/S 1층 지상조업장) 여객터미널 수하물 처리를 위한 지상 조업장의 Dolly Car 이동동선의 구 조물 및 작업자 보호를 위한 프로텍 터가 파손되어 있음	
조치사항	프로텍터를 재설치하여 Dolly Car충 돌로 인한 시설물 파손 및 안전사고 를 방지하도록 할 것	
요구번호	2017(현)-15	
지적사항	(여객터미널 지붕 트렌치) 여객터미널 서측 지붕(622sector)트 렌치에 이물질이 방치되어 있어 우기 시 배수구멍 막힘 위험이 있음	
조치사항	지붕 트렌치에 방치된 이물질을 청 소하여 우기 시 배수구멍이 막히는 것을 방지할 것	

요구번호	2017(현)-16	
지적사항	(여객터미널 공조실 외부 드레인) 여객터미널 서측 공조실 외부드레인 (622sector)의 방수재가 들뜬 상태 로 있어 우기 시 누수에 취약함	
조치사항	훼손된 방수재를 보수조치할 것	
요구번호	2017(현)-17	
지적사항	(여객터미널 지붕) 여객터미널 서측 지붕(618sector)장 비에 상업시설 입주자 공사용 자재가 방치되어 있어 강풍 시 낙하 등의 위험요인이 되고 있음	
조치사항	자재 보관창고 등 정해진 위치로 이동조치할 것	
요구번호	2017(현)-18	
지적사항	(교통센터 1층 주차장) 교통센터 지상1층 서편 갤러리아 입 구의 콘크리트 구조물이 균열된 상 태로 있어 구조물 철근 노출 발생 등 위험요인이 되고 있음	
조치사항	콘크리트 균열부위를 보수할 것	

요구번호	2017(현)-19	
지적사항	(교통센터 1층 갤러리아 판넬) 교통센터 지상1층 서편 갤러리아 외부 판넬 이음부위로 빗물 유입되고 있어 마감부위 재시공이 필요함	
조치사항	외부판넬 이음부위를 재시공하여 빗물 유입을 차단할 것	
요구번호	2017(현)-20	
지적사항	(교통센터 1층 갤러리아 배수구) 교통센터 지상1층 서편 갤러리아 외부 배수구에 전선 가닥들이 보호재 없이 노출되어 있어 안전조치가 필요함	
조치사항	외기 노출된 전선의 감전, 누전을 예방하기 위한 안전조치를 취할 것	
요구번호	2017(현)-21	
지적사항	(교통센터 1층 갤러리아) 교통센터 지상1층 갤러리아 주기둥 커버판넬이 부식된 상태로 노출되어 있음	
조치사항	부식된 부분에 대하여 시설물 유지 관리지침서에 맞도록 보수조치할 것	