

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-30~34
수 신	공항시설처(공항건축팀)
제 목	계단실 적치물 부적정 등 (총 5건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목,건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항


감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-30	
지적사항	(부대건물_ING모터스) 계단실 3층 계단참 지역에 고정되지 않은 임시 시설물을 설치하였으나 추가적재물로 인한 낙하, 비래 위험성이 있음	
조치사항	임시 시설물 제거할 것	
요구번호	2017(현)-31	
지적사항	(부대건물_ING모터스) 옥상층에 페타이어 등 본 목적물 이외 물건 방치	
조치사항	페타이어 등 시설물 이외 물건은 회수 및 폐기 조치할 것	
요구번호	2017(현)-32	
지적사항	(부대건물_ING모터스) 옥상층 배수구 드레인 주위에 낙엽 등이 쌓여 있어 우기 시 배수기능을 저해할 우려가 있음	
조치사항	배수 드레인 주위 이물질 제거 조치할 것	

요구번호	2017(현)-33	
지적사항	(공항경비대 부속동1) 공항경비대 부속동 외부 계단실의 도장이 훼손되어 있음	
조치사항	도장 보수 조치할 것	
요구번호	2017(현)-34	
지적사항	(공항경비대 부속동2) 공항경비대 부속동 외벽판넬 도장이 훼손되어 있음	
조치사항	도장 보수 조치할 것	