

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 어선 완성도면 확인 부적정

소관부서 태안지사

조치부서 태안지사

내 용

1. 업무 개요

태안지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2022.07.13.부터 2022.08.26.까지 □□◇호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 3.55톤) 등 3척의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제54조 [별표6] 에 어선의 도면에 대하여 승인 또는 변경 승인을 받으려는 자는 해당 어선의 검사 종류별 관련 도면 3부를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있다.

배의 길이가 24미터 미만이고 총톤수 10톤 미만의 어선은 건조(별도건조)검사에 일반배치도, 강재배치도 또는 재료배치도, 중앙횡단면도 및 강도계산서를²⁾ 제출하도록 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.4.9에 현장검사가 완료된 때에는 건조 또는 제조된 내용과 일치하는 도면을 제출하게 하여 완성도면 인장을 날인한 후 해당

2) 강화플라스틱(FRP) 재질은 선체관두께측정 등에 의한 강도계산서를 말하고, 강재배치도 또는 재료배치도 및 중앙횡단면도의 도면을 제출하지 않는 경우로 한정함

검사보고서에 첨부하도록 규정하고 있고, 같은 지침 2.3.9에 해상시운전은 가능한 어선이 완성된 상태에서 실시하며 해상시운전 시에 구명, 소방 및 항해설비의 비치 상태를 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 해상시운전에는 설치가 완료된 선박설비를 철저히 점검하고, 건조 또는 제조된 선박의 형상과 동일한 완성도면을 검사보고서에 첨부하여 차기 검사 등에 정확한 검사 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선들에 건조 및 최초의 정기검사를 실시하면서 [표] “완성도면 레이더반사기 설치 확인 부적정 내용”과 같이 완성도면 확인을 부적정하게 처리하였다.

[표] 완성도면 레이더반사기 설치 확인 부적정 내용

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□◇호)	2022.08.26.	건조 및 최초	° 해상시운전 전경사진과 완성도면 레이더반사기 설치 위치가 상이함
2	00000000-00000000 (□□호)	2022.08.22.	건조 및 최초	° 선박건명서에는 레이더반사기를 설치로 기재하였으나 완성도면 및 전경사진에는 레이더반사기 미표시 ³⁾
3	00000000-00000000 (□□호)	2022.07.13.	건조 및 최초	° 해상시운전 전경사진에는 레이더반사기를 미설치되었으나 완성도면에 레이더반사기를 표시

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 위 어선검사를 수행한 검사원이 완성도면 확인을 일부 소홀히 한 것이고, 동일한 감사지적 사례에 대한 교육이 충분히 이뤄지지 않은 것 또한 원인이다.⁴⁾

4. 조치할 사항

3) □□호, □□호는 종합감사 중에 관련자가 레이더반사기 설치 사진을 제시함

4) 인천지사 종합감사 결과 공유 알림(감사실-1317, 2021.07.02.) : 어선도면 완성도 확인 미흡

- 태안지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 3척의 완성 도면을 수정하여 검사보고서에 첨부하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)