

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗★♠▽♣-002
제 목 지입자재 검수 사후관리 부적정
관계부서 ⊗★♠▽♣
조치부서 ⊗★♠▽♣
내 용

1. 업무개요

⊗★♠▽♣는 “2022년 ◇♠#& ♥●◎ 열공급시설 정기점검 보수공사(2022. 03. 21. ~ 2022. 05. 31. / 381,772천 원)” 의 원활한 수행을 위해 공사에 필요한 간접자재(PE 필름 등)를 고객사와 협의하여 설계에 반영 후 공사계약을 시행하였다.

2. 판단기준

「구매관리절차서」 4.4.6(지입자재)에 따라 지입자재는 수주계약 시 발주처로부터 지입하도록 계약 내역서에 포함되거나 시공 중 발주처로부터 지입 요구에 의하여 구매되는 자재들로서 기술용역비 또는 공사비 정산시 실비로 정산되는 품목이다. 또한, 7.1.1외주수리(가공) 및 지입자재 구매업무 절차 흐름도에 따라 검수시에는 기술부서가 검수보고서 작성 및 현장부서로 검수의뢰를 하고 현장부서는 인수검수 수행, 입고 관련 서류 관리를 하여야 한다.

또한, 「자재관리절차서」 6.3.1(경상자재) 中 2.(지입자재)에 의해 입고되는 지입자재는 발주자의 지입의뢰 부서와 시공부서(정비부서) 관련자의 검수를 받고, 검수가 완료되어 합격 판정된 자재는 자재관리 담당자가 수령하여 정비자에게 전달해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

⊗★♠▽♣는 “2022년 ◇♠#& ♥●◎ 열공급시설 정기점검 보수공사”를 수행하면서 아래 [표 1]과 같이 “Spiral Wound Gasket 외 117종” 등 4건의 지입자재(약 18,140천 원)를 구매 후 이를 실적 정산 받았다.

그러나, “Spiral Wound Gasket 외 117종” 등 2건의 지입자재(약 10,962천 원)에 대해서만 발주자의 지입의뢰 부서와 시공부서(정비부서) 관련자의 검수를 받았을 뿐, “베어링 외 10종” 등 2건의 지입자재(약 7,178천 원) 구매에 대해서는 검수 서류(사진 대장 포함) 등이 분실되어 실지 지입자재의 검수 여부를 확인할 수 없었다.

[표 1] 지입자재 검수내역

[단위:천 원]

순번	품목	금액	정산여부	검수서류	사진대장 등
1	Spiral Wound Gasket 외 117종	7,024	○	○	○
2	PE 필름 외 36종	3,938	○	○	○
소계		10,962	-	-	-
3	베어링 외 10종	3,768	○	×	×
4	침투액 외 38종	3,410	○	×	×
소계		7,178	-	-	-
합계		18,140			

관계부서 의견

⊗★♠▽♣ 대외공사 담당자는 공사수행 시 구매한 지입자재에 대한 검수가 절차에 의해 진행되었지만 현재 검수 서류(사진 대장 포함) 등이 분실되어, 실지 검수 여부를 확인할 수 없는 점을 인정하며 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗★♠▽♣장은

- ① 지입자재 검수 사후관리 업무를 부적정하게 처리한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊗★♠▽♣	대리	MZS	공사담당	'20.01.01. ~ 현재	지입자재 검수 사후관리 부적정	주의