

(3)

마라~마마 천연가스 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - [가]매단 [내]안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제22조(통로의 설치), 제24조(사다리식 통로 등의 구조), 제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함
- 「토양환경보전법」 제10조의4에 따라 토양오염 시 오염의 정화를 하여야 함

【문제점】

- ① (작업자,보행자 통행로 확보 미흡) 굴착공사 현장 안전한 통행로 확보 필요
- ② (자재 관리상태 미흡 등) 하천구간 작업현장 자재 전도방지 조치 필요 등
- ③ (고압호스 관리 미흡) 야적장 냉간벤딩기 고압호스 보호조치 필요
- ④ (사다리식 통로 확보 미흡) 굴착구간 사다리 설치 시 견고한 구조 고정 필요
- ⑤ (오일류 누유 조치 필요) 야적장 냉간벤딩기 작동오일 누유 조치 필요
- ⑥ (신호수 초소 보관관리 미흡) 야적장 보관중인 초소 전도방지 조치 필요
- ⑦ (소화기 점검상태 불량) 현장 비치 소화기 매월 점검 기록관리 필요
- ⑧ (중량물 보관상태 미흡) 작업현장 발전기, 웰딩하우스 등 전도방지 조치 필요
- ⑨ (일일작업승인계획 관리미흡) 상시위험성평가 작성 및 관리 필요 등
- ⑩ (스마트 안전장비 활용 미흡) 전자호루라기, 중장비 접근경보장치 등 활용 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**