

감사결과처분요구서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 권고)

제 목 선박 안전관리 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『선박관리규칙』 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 의거 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 선박 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△△ ***호 주요 제원 및 현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
△△△△ ***호	52	29	5.4	강 + 알루미늄	1925 마력 2대	50kw 2대	30

- △△△는 △△△△ ***호 선박을 운영하면서 선박 안전수칙 및 관련법령을 준수하도록 노력하고 있으나, 선박안전 관련 전문기관(△△△△△△△△△△)과 합동으로 현장점검한 결과 아래 사항에 대하여 개선 등의 조치가 필요함

[선박 안전관련 사항]

- 해당 선박은 4월경 제2종 중간검사를 수행하였으며, 점검결과 특이사항은 없었음
- 해당 선박의 주요 운항사항으로 도서(△△△, △△△ 등) 및 해양생태의 자연자원 보호를 위해 접안시설이 미확보된 지점에 접안하는 경우가 많아 기상악화시

안전사고의 위험이 높은 실정으로 무리한 운항 자제 필요

- △△△△공단 선박관리규칙 검토결과 유류검수 절차 및 태풍 등 기상악화에 따른 선박 피항 절차가 미반영 되어 있어, 체계화된 선박관리를 위해 관련 사항의 반영 검토 필요

[기타 사항(현지조치)]

- 기관실 내 비치된 자동확산소화장치(4중 1개)의 경우 압력의 충전 상태가 미약하여 교체 필요

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△△△】

- 선박 유류 검사 및 피항 절차 등 개선 방안 마련 검토