

△△△△공단 상임감사

권고

제 목 △△△ △△진입도로 안전시설 설치 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 6개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 아래 [표 1] △△리~△△△△△△△원 진입도로를 2018년 전면 정비하고, 현재까지 유지·관리에 최선을 다하고 있으나, 일부구간에서 노면 급경사, 급커브, 노폭협소 및 안전표지판 부족 등으로 탐방객 안전사고 위험 요소가 상존하고 있다.

[표1] △△△ △△리~△△△생태탐방원 진입도로 현황

노 선 명	폭(m)	연장(km)	비고
△△리~△△△△△△△원	5~7	1.9	△△부고시제2020-105호(2020.5.7.)

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△공단 안전보건경영방침」 2. 위험·유해요인 발굴과 개선 참여에 따르면 임직원과 이해관계자는 소통과 참여를 통해 유해·위험요인을 사전에

파악하고 조치하여 안전한 △△△△을 조성한다고 되어 있으며,

「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에는 모든 시설은 해당 시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서 유지·관리하고 있는 △△리~△△△△△△△원 진입도로 1.9km 구간 현장을 확인한 결과, 아래 [그림 1]에서와 같이 급경사 구간, 노폭 협소 구간, 급커브 구간, 안전표지판 설치 필요 구간 등 유해·위험요인이 상시 상존하고 있어, 차량사고 및 탐방객 안전사고 예방을 위한 안전시설물을 설치할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 가양산 봉양진입도로 구간에 대한 안전사고 예방 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 △△△ △△진입도로 1.9km 구간 내 급경사 구간, 노폭협소 구간, 급커브 구간 등의 위험 요인 제거를 위한 안전 시설물 설치 등 안전사고 예방을 위한 대책을 마련하시기 바랍니다.(권고)