

■ 지적사항 요약

2

공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(16)

㉔㉕관리소 방산탑 설계변경 부적정

시정 - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- ㉔㉕관리소 방산탑이 경관형 방산탑으로 설계변경 되었음(지자체 요구사항 대응)
- 「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 설계서의 내용에 오류가 있을 경우에는 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하여 설계변경을 해야 함

【문제점】

- ① (신규설치 물량 과계상) 방산탑 설계변경 시 신규비목으로 재료비와 직접 노무비를 계상하면서 경관형 외장재의 설치중량 중 기존 물량이 중복 계상됨 (대상공사: ■사무소 “㉔㉕ 건설공사”)

< 방산탑 직접노무비 오계상 내역 >

(단위: 원, 부가세 별도)

공종	구분	설치중량		외장재 설치 노무 단가		직접노무비
				계약단가	협의단가	
방산탑 외장재 설치	틀린산출	??톤	??(신규)+??(기존)	??	-	??
	옳은산출 (협의율 반영)	??톤	기존물량	??	-	??
		??톤	증가물량	??	??	??
		소계: ??톤		-	-	??
과다 계상금액(부가세 별도)				-	-	??

【조치할 사항】

- ▶ 설계변경 시 과 계상된 직접인건비 ??원(부가세 포함)을 감액 조치 (시정)