

2025년도 △△공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 고가도로 하부 기둥 도장 박락 △△공항 고가도로 끝단 쪽 하부 기둥 도장이 박락되어 미관 저해 및 도장 박락 되어 떨어질 시 이용객 불편 초래 위험이 존재함  조치할 사항 : 기존 도장 제거 및 재도장 하시어 미관 개선 및 이용객 불편사항을 예방하여 주시기 바랍니다.	시설
2	□ 개인정보 보호에 관한 사항 - 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나 법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, ‘△△공항 항공유 저장소 방유제 개선공사(2023년)’ 및 ‘△△공항 활주로중심선등 재설치 공사(2023년)’ 서류에 주민등록번호 등 개인정보가 기재되어 있음 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인 고유 식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
3	□ 풍수해(태풍.호우) 재난 현장조치 행동매뉴얼 최신화에 관한 사항 △△공항의 풍수해(태풍.호우) 재난 현장조치 행동매뉴얼 상 수방 장비 보관위치와 실제 보관위치가 일부 상이함 - 조치할 사항 : 풍수해(태풍.호우) 재난 현장조치 행동매뉴얼 수방 장비 보관위치를 최신화하여 비치하여 주시기 바랍니다.	안전
4	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 「물품관리지침」에 따르면 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품으로 제16조(부외예비품) 제2항에 따라 부외예비품 취득 시 물품운용장 및 구매요구부서의 장은 부외예비품을 전산에 등재하여 관리하도록 되어 있음 - 그런데 △△공항에서는 ‘△△공항 디지털 Headend 시스템 구매설치’ 시 취득한 ‘하향광송신기(1대), 랙타입 ONU(1대), 계측기(1대)’를 전산에 등재하지 않고 보관하고 있음 - 조치할 사항 : 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품(부외예비품)을 전산에 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품
5	□ 물품 관리 책임자 표기에 관한 사항 △△공항 종합상황실 내 캐비닛 관리자(책임자)가 현행화되어 있지 않음 - 조치할 사항 : 각종 물품에 대한 책임자 지정을 현행화하여 주시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
6	□ 외곽 블록담장 배수구 관리에 관한 사항 △△공항 외곽도로 상시 침수 구역 블록담장 배수구 일부 구간이 방충망으로 외부 차단 또는 토사 등으로 막혀 있어 조치가 필요함  외곽 블록담장 배수구  방충망으로 외부 차단  토사 등으로 막힘  메쉬망 설치 - 조치할 사항 : 외곽 블록담장 배수구 준설 작업 후 메쉬망으로 고정하여 설치하시기 바랍니다.	시설
7	□ 무기고 보안수준 개선에 관한 사항 △△공항에서는 보호구역 내 야외 컨테이너 내에 무기 및 탄약류를 관리하고 있음 - 무기고 내 환기시설이 있으나, 외부로부터 위험물 투입이 가능한 공간이 있어 안전보안상 위험 가능성이 잔존함 - 조치할 사항 : 무기고 환기시설에 차단망 설치 등을 통해 무기고 보안수준을 제고하시기 바랍니다.	안전 보안
8	□ 물품 방치에 관한 사항 △△공항 여객 터미널 내 위치한 관광 안내 구역 등에 불필요한 물품(안내판) 등이 방치되어 있음 - 조치할 사항 : 여객 혼선 방지 및 청사 미관을 고려하여 불필요한 안내판 등이 방치되지 않도록 하시기 바랍니다.	운영
9	□ 종합상황실 비상대응 매뉴얼 현행화에 관한 사항 △△공항 종합상황실에서는 비상상황 발생 시 신속한 대응을 위해 총	안전

연번	내 용	비 고
	16종의 비상대응 매뉴얼을 비치하고 있음 ○ 그런데, 16종의 비상대응 매뉴얼 중 5개 매뉴얼이 개정 현행화가 되지 않았음 - 대규모 화재, 체류여객, 지반침하, 풍수해(태풍호우), 방사능누출 ○ 조치할 사항 : 현재 비치된 매뉴얼을 개정본으로 현행화하여 주시기 바라며, 향후 개정 시 매뉴얼 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.	