

일련 번호 : 강원지부 - ⑥				
대상 부서 : 안전시설검사부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 4.	통 보	-	-	-

- ☐ 제 목 : 도로안전시설 곡선구간 미끄럼방지포장 설치 기준 준수 필요
- ☐ 내 용

1. 업무 개요


교통사고 잦은 곳 개선사업은 일정 기준 이상의 교통사고가 발생한 지점을 사고 잦은 곳으로 선정하고 사고원인 분석과 현장조사를 실시하여 개선 대책을 수립하는 공단 내 대표적인 교통안전 사업이다.

2. 관계법령 및 판단기준

「도로안전시설 설치 및 관리 지침, (미끄럼방지포장편, 국토교통부, 2022.6.)」에 따라 노면 마찰력 증대 시설인 미끄럼방지포장은 형식, 기능과 종류, 형상, 직선·곡선 구간 설치 등을 충분히 고려해야 한다.

미끄럼방지포장 형상은 노면 마찰력 회복이 필요한 전체 구간에 설치하는 전면처리와 주의 환기가 필요한 경우 띠 모양으로 일정 간격씩 띄워 설치하는 이격식 처리가 있다.


[그림1] 곡선 구간 미끄럼방지포장 설치 예시



3. 감사결과 확인된 문제점

안전시설검사부는 「2023년도 교통사고 잦은 곳 기본개선계획」을 수립하면서 강원특별자치도 정선군 소재 “고한119 안전센터 앞” 지점은 곡선구간으로 전면처리해야 함에도 이격식(3-6 방식, ㉠)으로 설계하여 곡선부 미끄럼방지 포장 설치 기준을 이행하지 않았다.

[그림 2] 미끄럼방지포장 설치 기준 미이행 사례



□ 관계부서 의견

안전시설검사부는 담당 공무원(정선국토관리사무소) 요청을 수용했다고 진술하며, 앞으로 관련 지침에 따라 업무를 수행하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

□ 조치할 사항

안전시설검사부장은 관련 지침을 철저히 준수하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)