

통 보

1. 제 목 : 세탁실 안전사고 예방에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇◇◇실, ◆◆◆◆실

3. 내 용

가. 업무개요

2021. 9. 3. 09:20경 ▽▽보훈요양원 세탁실에서 세탁업무를 수행하던 직원이 세탁은 종료되었으나 관성에 의해 세탁기가 회전하고 있는 상태에서 뚜껑을 열고 세탁물을 꺼내는 과정에서 안전사고가 발생하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단에서는 국민과 직원의 안전 확보에 이바지함을 목적으로 안전 및 보건관리에 관한 사항을 「안전보건관리규정」으로 제정하였으며, 해당 규정 제6조(사고예방의 책임과 의무) 제1항 내지 제2항에 따르면 공단은 안전사고 예방을 위한 안전관리계획을 마련하여야 하고, 사고 발생 시에는 고객 및 직원의 안전을 위하여 복구를 위한 최선의 노력을 기울여야하며, 필요 시 예산 등을 우선 확보할 수 있습니다.

또한 같은 규정 제44조(사고의 사후처리) 제2항에는 사고가 발생한 경우 관리책임자는 사고의 원인 및 경위를 분석하여 동일 유형의 사고 재발 방지를 위한 대책을 강구하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 사업장 등에서 안전사고가 발생한 경우 관리책임자는 사고 복구에 최선을 다하여야 하고, 사고의 원인 분석을 통해 유사한 사고의 재발 방지 방안을 마련하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○,△△,◇◇보훈요양원 종합감사 시 기 발생한 ▽▽보훈요양원 세탁실 안전사고와 관련된 보훈요양원의 재발 방지 조치실태를 살펴본 결과, 각

보훈요양원에서는 유사 사고 재발을 예방하기 위하여 종사자 안전교육, 위험 안내문 부착 등의 사후 조치를 취한 것으로 확인되었습니다.

그러나 [표]와 같이 7개 보훈요양원에서 보유하고 있는 세탁기 xx대 중 □□·○○·△△·◇◇보훈요양원에서 사용 중인 x대(요양원별 x대)의 경우 세탁기의 전동기가 전원이 차단되어 작동이 멈춘 후에도 회전이 완전히 멈추기 전까지는 뚜껑이 열리지 않도록 하는 안전기능이 적용되어 있지 않아 추가적인 안전기능 확보를 통한 재발 방지 방안 마련이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표] 보훈요양원 세탁기 보유현황

구분	보유대수	제조사	구입일자	용량	정격전압(V)	구입단가(원)	안전기능*
○○	x	㉀㉀㉀	'17.10.19.	50kg	380v	###	있음
◇◇	x	㉀㉀㉀	'11.10.17.	50kg	380v	###	
□□	x	㉀㉀㉀	'20.07.03.	50kg	380v	###	
●●	x	㉀㉀㉀	'20.12.	50kg	380v	###	없음
△△	x	㉀㉀㉀	'09.07.	50kg	380v	###	
▲▲	x	㉀㉀㉀	'12.08.17.	50kg	380v	###	
●●	x	㉀㉀㉀	'15.02.27.	50kg	380v	###	

※ ●●보훈요양원 개원준비단에서는 세탁기 제조사에 안전기능 내장을 요구하여 구입 진행 중

* 국가기술표준원 전기용품안전기준(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성, 제2-7부 세탁기의 개별 요구사항)에는 세탁기의 뚜껑이 열리는 경우 즉시 전원이 차단되도록 연동장치를 내장하도록 정하고 있으나, 완전히 회전이 멈출 때 까지 뚜껑을 열수 없도록 하는 기능을 요구하고 있지는 않아 제품별 안전기능이 상이

4. 관계기관 의견 : ◇◇◇◇실과 ◇◇◇◇실에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●이사, ◇◇이사는

- 앞으로 보훈요양원에서 세탁기 등을 구입하는 경우 기계가 회전하는 동안 뚜껑이 개방되지 않는 안전기능이 내장된 제품을 구입하여 안전사고를 예방하여 주시기 바라며,
- 현재 사용 중인 세탁기 중 안전장치가 구비되지 않은 경우 안전기능이 보완될 수 있도록 관련 예산을 확보하여 추가장치를 설치하는 등의 조치방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(통보)