

통 보

제 목 비축지사 Jetty Fender 예비품 정수 관리 불합리

관 계 부 서 ■□처


조 치 부 서 ■□처

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 비상시 발생할 수 있는 Jetty와 선박과의 충돌 사고를 대비하여 [사진]과 같은 Jetty Fender¹⁾를 예비품으로 보유하고 있다.

[사진] Jetty Fender



예시) □□지사 Jetty Fender 상부



예시) □□지사 Jetty Fender 측면

2. 관계규정 및 판단기준

■□처는 비축지사 해양시설이 안정적으로 운영될 수 있도록 비상시를 대비하여 적정 수량의 Jetty Fender 예비품을 확보하여야 한다.

1) 고무 재질의 완충재로 선박 접안 충격으로부터 입·출하 부두를 보호

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지사 외 3개 지사는 [표 1]과 같이 Jetty Fender 예비품이 없어, 사고 발생 시 신속한 대응이 곤란한 실정이다.

[표 1] 비축지사 Jetty Fender 예비품 현황(2022년 10월 말 기준)

(단위: 천원, 부가세 포함)

부 서	개 수		구매(설계)가	비 고 (선박 입·출하 횟수)
	정수	재고현황		
□□지사	2	0	발주 중 (92,400천 원/ea)	2020년: 67회, 2021년: 46회 2022년 1월~10월: 9회
□▲지사	0	0	-	2020년: 74회, 2021년: 59회 2022년 1월~10월: 47회
□▼지사	0	0	-	2020년: 39회, 2021년: 20회 2022년 1월~10월: 6회
□○지사	0	0	-	2020년: 42회, 2021년: 31회 2022년 1월~10월: 48회

자료: ■□처 제출자료 재구성

실제로 □▲지사와 □□지사에서 각각 2021년과 2022년에 Jetty 선박접안 사고 발생 시²⁾ [표 2]와 같이 □□지사는 Fender 예비품을 사용하여 약 1개월 만에 복구하였으나, □▲지사는 예비품이 없어 복구에 2개월 이상 소요되었다.

[표 2] □▲/□□지사 JETTY Fender 손상사고 현황

(단위: 천원, 부가세 포함)

부 서	사고일	복구일 (작업완료일)	Fender 손상 부위	복구 방법	비 고
□▲지사	2021. 12. 8.	2022. 2. 25.	BD-1 좌측상부(2ea)	Fender(2ea) 제작하여 복구공사 시행 보험처리	
□□지사	2022. 6. 26.	2022. 7. 29.	BD-1 우측상부(1ea) BD-4 좌측상부(1ea)	지사에 보관 중인 예비품 Fender(2ea)로 긴급 복구공사 시행 후 보험처리	

자료: ■□처 제출자료 재구성

2) 선박이 부두에 급하게 접안하여 Fender가 손상되는 사고가 □▲(2021. 12. 8.)과 □□(2022. 6. 26.)에서 발생함

관계부서 의견 ■□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■□처장은 비상시에 신속한 복구가 가능하도록 비축지사 별
필요한 Jetty Fender 예비품 정수를 재검토하시기 바랍니다.(통보)