

통 보

제 목 ○○○○ ((광구 중고튜빙 활용 후 후속조치 미흡

관 계 부 서 □□□□처(○○○○ 현지법인)

조 치 부 서 □□□□처(○○○○ 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○ ((광구는 비용 절감을 위해 사용 후 회수된 중고튜빙을 검사하여 상태가 양호한 튜빙은 생산정에 재설치하여 활용하고 있으며, 감사일 현재 신규튜빙의 재고 수치와 비교할 때, 중고튜빙의 재고 비중은 약 X% 내외인 것으로 조사되었으며 나머지 보관 중인 대부분의 중고튜빙은 사용이 불가능한 자재로 확인되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○ 현지법인은 기존 생산정에 사용했던 튜빙을 재사용할 시에는 중고제품 사용으로 인한 리스크(기능고장으로 인한 추가비용 발생 가능성)를 면밀히 검토하고, 튜빙 재사용 이후 관련 설비의 고장률이 증가하는 부작용이 발생할 경우, ① 중고튜빙 재사용으로 인한 고장인지에 대한 원인분석을 수행하고, ② 중고튜빙 재사용으로 인한 수리 등 조치비용이 튜빙 원가절감 효과보다 더 크게 발생하지는 않는지 비교검토하여 재사용의 적정성 여부를 신속히 판단하여야 한다.

또한, 생산정, 생산시설에 사용될 주요 자재들은 부식 등 손상이 발생하지

않도록 창고 보관, 부식 최소화 조치 등을 통하여 적정히 관리하고 사용이 불가능한 자재들은 불용 처리하여 불필요한 관리비용이 발생하지 않게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 재사용 튜빙으로 인한 생산정 보수비용 증가 우려

그런데 감사결과 ○○○○ 현지법인에서 비용절감을 위해 중고튜빙을 활용한 일부 생산정의 튜빙에서 마모, 부식, 변형 등으로 인한 고장이 발생하고 있으며, 손상된 튜빙의 사례는 핀홀(Pin-hole) 형태의 작은 구멍부터 큰 형태의 튜빙 파손도 발생하는 것으로 확인되었다.

또한 중고튜빙을 사용한 일부 생산정의 경우에는 튜빙 하부에 설치된 ESP (전기공저펌프)의 고장 빈도가 증가하고 있어 생산정 보수로 인한 비용증가가 우려되는 실정으로 ○○○○ 현지법인은 ESP 고장원인이 중고튜빙 사용으로 인한 것인지에 대한 인과관계 분석과 대책 마련이 시급한 것으로 판단된다.

나. 튜빙, ESP 등 중요 자재관리 미흡

한편, 고가의 장비인 ESP 장비, 신규/중고 튜빙자재가 창고가 아닌 야외 야적장에 특별한 조치 없이 보관되고 있어 부식 위험에 노출되고 있으며, 사용이 불가능한 중고튜빙도 장기간 보관되는 등 자재 관리에 소홀한 점이 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○○ 현지법인은 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○ 현지법인 파견직원 최고책임자는

① ESP의 잦은 고장 원인이 중고 튜빙 재사용에 따른 것인지에 대한 원인분석을

실시하고, 고장원인 분석 결과가 도출될 때까지 중고튜빙에 대한 비파괴검사(NDT) 등 사전 검사를 강화하며, (통보)

② 야외 야적장에 특별한 조치없이 보관되어 있는 ESP장비, 신규/중고 튜빙 등이 안전하게 보관될 수 있도록 조치하고, 사용이 불가능한 중고튜빙은 조속히 처분 계획을 수립하여 고철매각 등을 통해 불필요한 관리비용이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)