

No	건명 및 주요내용	대상부서
5	☐ 원유탱크 상부 감시용 방폭 CAMERA 케이블 접속부 고정상태 불량 (현지조치) ○(현황·기준) 원유탱크(TK-♣♣♣♣) Roof 상부에는 감시용 방폭 CAMERA를 설치·운영하고 있으며 CAMERA 케이블 접속부는 단단히 고정하고 손으로 쉽게 풀리지 않도록 고정하여야 함. ○(문제점) 그런데, 방폭 CAMERA의 케이블 접속부의 고정상태가 불량하여 방폭 CAMERA의 방폭기능이 상실될 우려가 있음. ○(조치의견) ☐▲지사장은 원유탱크(TK-♣♣♣♣) Roof 상부에 설치된 CAMERA의 케이블 접속부를 쉽게 풀리지 않도록 단단히 고정 하시기 바람	☐ ▲지사