

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
5	□ 지상탱크 입·출하밸브 지역 방유제 관리미흡 ○ (현황·기준) 가스폭발 위험장소에서 전기기계·기구의 내부로 물이 침투하지 않도록 조치하여 방폭성능이 확보될 수 있도록 유지·관리 하여야 함 * 관련근거: 한국산업안전보건공단 「방폭전기설비 설계, 선정, 설치 및 최초 검사에 관한 기술지침」 ○ (문제점) 지상탱크 입·출하밸브 지역의 방유제 내부가 우천으로 인하여 충수되었는데도 배수작업을 실시하지 않아 방폭 전기기계·기구의 전선관이 물에 잠겨있어 방폭 성능이 저하될 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 입·출하밸브 지역에 설치된 방유제 내부 배수작업과 방폭 전기기계·기구의 방폭성능이 유지될 수 있도록 조치 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.