

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수문조사시설 관리 미흡

소 관 부 서 ▽▽▽▽▽처, <<<<<처

조 치 부 서 ▽▽▽▽▽처, <<<<<처

내 용

1. 업무개요

<<<<<처(이하 “<<<처”라고 한다)는 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 및 「수자원·환경기초조사 업무기준」(이하 “업무기준”이라고 한다)등에 따라 댐 및 보 상·하류 등 하천 주요 지점에 대한 수자원·환경기초조사(이하 “기초조사”이라고 한다)를 시행하고 있다.

아울러 <<<처는 이러한 기초조사 결과를 바탕으로 수위-유량 관계 곡선식 및 유량-유사량 관계 곡선식 등을 신규 개발하거나 검증하고 있는데, 이러한 데이터는 댐 방류량 조절, 퇴사량 추정 등 댐 및 저수지 운영·관리에 관한 다양한 의사결정 및 기후변화 영향 분석 등에 활용되고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

업무기준은 기초조사의 신뢰도 향상 및 업무 효율성 제고를 목적으로 제정 및 시행된 규정으로 제19조(수문조사시설 점검 및 관리)에 따르면 조사수행부서

의 장과 시설물관리부서의 장은 수문조사시설에 대한 합동점검(수위 1회/년, 강수량 1회/2년)을 시행해야 하며, 그 결과를 수문조사시설 개선에 활용해야 한다.

이러한 수문조사시설 중 영점표고검정수준점(이후 “수준점”이라고 한다)은 기준수위표의 영점을 결정하기 위해 수위관측소 인근에 설치한 수위표 전용 수준점으로 수위 관측의 정확도 확보와 장기적인 자료 일관성 유지를 위한 중요 시설이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만 금회 감사를 통해 확인한 결과, ㄷㄷ유역 내 설치된 대부분의 수준점은 누구든(차량, 장비 등) 쉽게 접근할 수 있는 교량이나 제방에 설치되어 있어 상시 훼손 및 망실 우려가 큼에도 불구하고, 현재 일부 수준점에만 보호조치가 적용되어 있고, 나머지 수준점은 식별이나 보호를 위한 조치 없이 관리되고 있다.

더군다나, √√(조)댐 상류(@@교)에 설치된 수준점의 경우 표석이 파손된 것으로 확인되었는데, 이처럼 수준점이 훼손되거나 망실될 경우 해당 구간 수위 관측의 신뢰도 및 일관성 확보가 어려울 뿐만 아니라, 수준점 재설치에 따른 시간 및 비용 발생이 불가피하다.

관계부서 의견 ←←←←처는 감사 지적사항을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▽▽▽▽▽처장은 영점표고검정수준점의 망실 및 훼손 방지를 위한 보호조치가 적용될 수 있도록 관련 기준 개정 등 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ② ←←←←←처장은 훼손된 영점표고검정수준점에 대한 복구 조치를 시행하시고, 유역 내 영점표고검정수준점에 대한 보호조치 적용 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)