

일련번호	36	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

권 고

제 목 하천·형단 도·송수관로 시설관리에 관한 사항

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

1. 업무 개요

∞ ∞ ∞ 지사는 °F°F°F도 ■■시, ††시, ¶¶군 및 RR산단에 일최대 전체 약 320천m³의 용수공급을 담당하고 있는 ♪♪♪광역 및 공업용수도를 운영관리하고 있다.

또한 ∞ ∞ ∞ 지사는 2011년 5월 및 6월 발생한 2차례의 대규모 단수사고 이후 취수시설을 이원화하여 ≡≡취수장 및 RR취수장 2개의 취수장을 운영 관리 중이며, 취수장을 사이로 <<강을 횡단하는 도·송수관로 총 5열을 관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「리스크관리규정」 제3조(정의)에 따르면 “취약시설물”이란 사고발생 개연성이 높고 발생시 인명피해 및 사회적 이슈가 될 수 있어 특별한 관심을 가지고 관리가 필요한 시설물을 말한다.

「리스크관리규정」 제13조(위험식별)에 따르면 공사의 모든 임직원은 위험을 사전에 식별할 수 있도록 노력하여야 하며, 시설물 관리부서는 소관 시설물의

취약부 및 부서위험지표의 관리를 위하여 취약시설물과 부서위험지표를 발굴, 선정하고 주기적으로 관리하여야할 임무가 있다.

「리스크관리규정」 제15조(위험대응 및 모니터링)에 따르면 관리부서의 장은 부서위협요인에 대한 세부관리방안을 수립·시행하고, 취약시설물 및 부서위험지표를 지속적으로 모니터링하여 위험의 추세파악 및 대응방안을 마련하여야 한다. 또한 취약시설물에 대한 점검주기를 별도로 정하여 점검하고, 그에 따른 점검결과를 점검일의 다음 달 10일까지 KRM 시스템에 등록·승인하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○지사에서 운영 관리 중인 ◁◁강 횡단 도·송수관로 총 5열 중 일부는 2011년 6월 30일 횡단관로 하상의 지반 세굴에 따른 파손으로 대규모 단수사고 발생 이력이 있다. 이에 ○○○지사는 지난 2013년, 2021년, 2022년 하상 측량을 통해 횡단관로의 안정성을 지속 확인 중에 있으며, 현재까지 횡단관로의 안정성에는 문제가 없는 것을 확인하였다.

하지만, 지난 2019년 이후로 ○○○지사는 「리스크관리규정」에 따라 당초 KRM 취약시설물로 등록, 관리해오던 해당 도·송수관로 5열을 취약시설물에서 제외하고 운영관리 중이다. ◁◁강 횡단 관로시설의 중요성과 과거 단수사고 발생 이력을 고려하였을 때 취약시설물 제외 결정은 시설관리에 리스크로 작용될 수 있다고 판단된다. 그리고 현재 대부분의 광역 및 지방상수도 하천횡단 관로 시설은 해당 시설 관리부서에서 취약시설물로 KRM에 등록하고 주기적으로 모니터링을 시행하고 있다.

따라서, ∞ ∞ ∞ 지사도 ◁◁강 횡단 도·송수관로 5월에 대하여 다시 KRM 취
약시설물로 등록하여 지속적으로 모니터링하고, 정밀안전진단 및 정밀안전점검
용역시행 시 주기적으로 하상을 측량하여 횡단관로시설의 안정성을 확인할 필요
가 있다.

관계부서 의견 ∞ ∞ ∞ 지사는 감사의견을 수용하며, 하천횡단관로 시설관리
업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ∞ ∞ ∞ 지사장은 ♪ ♪ ♪ 광역 및 공업용수도의 ◁◁강 횡단관
로시설을 KRM 취약시설로 등록하여 중점 관리하고, 정밀안전진단 및 정밀안전
점검 시행시 주기적인 하상 측량을 통해 지속 모니터링하시기 바랍니다. (권고)