

한국전력공사 상임감사위원회

개선(시정)요구, 통보

제 목 : [6] 다계기 고객 병렬운전 여부 관리 미흡 및 시스템 개선

소 관 부 서 : 경기본부

관 계 부 서 : 영업처, 경기본부

내 용

1. 업무개요

전력계통의 역률은 설비투자비용, 전압강하, 손실 등에 큰 영향을 미치므로 역률이 좋을 경우 전력계통의 안정성 향상과 투자비 감소, 수익성 개선 등의 효과가 있다.

또한, 장기간 고객들의 역률 관리를 위한 컨테이너 부설의 증가로 우리회사는 전력계통에서 심야시간대 진상역률이 문제가 되어 계통 역률 관리에 실질적으로 기여할 수 있도록 2012. 3월부터 심야시간대(23시~ 다음날 09시) 진상역률 할증제도를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「요금업무처리지침」 제3장 제1절 5(역률요금). 마. (7)에 따르면, 2이상의 전력량계가 설치된 전기사용계약자 중 예비전력 및 상용 2회선 이상 공급고객을

대상으로 고객이 병렬운전 시 1개월 누적 계량값(기간평균역률)에 의한 역률을 적용하며, 단독운전 시에는 30분 단위 평균역률을 적용한다. ('12.9.17.부터 시행)

○ 병렬운전 및 단독운전 구분

- 병렬운전 : 2개 이상의 공급선로가 동시에 On 되어 있는 경우
- 단독운전 : 공급선로 중 항상 1개의 선로만 On 되어 있는 경우

마케팅처(現 영업처)는 당시 영업정보시스템이 다계기 고객의 병렬운전 여부를 구분하지 못하는 점을 인식하고 관련 문서¹⁾를 통해 다계기 고객에 대해 신규고객 입력, 기설고객 입력, 역률 계산값 입력, 검침값 입력 등이 가능한 화면을 구성하여 영업정보시스템(現 영배정보4.0)에서 병렬운전 고객과 단독운전 고객을 구분 관리할 수 있도록 ICT기획처에 시스템 개선을 요청하였다.

또한, 사업소에는 다계기 고객의 현황 관리를 위하여 기설고객은 다계기 정보를 영업정보시스템(現 영배정보4.0)에 수작업 입력하고, 신설고객은 신규 접수 시 다계기 운전 구분을 입력해 줄 것을 요청하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 다계기 고객 병렬운전 여부 관리 미흡

감사기간 경기본부 다계기 고객 관리 실태를 확인한 결과, 경기본부 관내 다계기 부설 고객 131호 중 73호가 영배정보4.0시스템에 다계기 운전 구분이 미입력되어 있음을 확인하였다.

1) 마케팅(사)81407-892('12.8.2) 『다계기 고객의 역률요금 부과방법 개선을 위한 시스템 개선 요청』 및 마케팅(사)81407-1096('12.9.14) 『다계기 고객의 역률요금 부과방법 개선 시행』

[표 1] 지사별 다계기 운전 구분 미입력 내역

(단위 :호, %)

사업소	호수	다계기 운전구분		정비율	비 고
		입력호수	미입력호수		
☐☐	10	7	3	70	
☐	11	8	3	73	
☐	12	5	7	42	
☐	8	1	7	13	
☐☐	4	0	4	0	
☐☐	5	1	4	20	
☐	2	0	2	0	
☐☐	9	6	3	67	
☐	2	0	2	0	
☐	7	1	6	14	
☐	4	1	3	25	
☐☐	10	3	7	30	
☐	15	12	3	80	
☐	14	4	10	29	
☐	18	9	9	50	
합계	131	58	73	44	


다계기 부설 고객의 경우 병렬운전 또는 단독운전 여부에 따라 역률값이 달리 적용되므로 요금담당자가 전기요금 조정 시 참고할 수 있도록 미입력된 다계기고객의 운전구분을 정비할 필요가 있다.

나. 다계기 고객 신증설 접수시스템 및 요금조정프로그램 개선 필요

위 [표 1]과 같이 영배정보4.0에 다계기 운전 구분이 다수 미입력된 원인을 확인한 결과, '12. 9월 제도 시행 이후 다계기 부설 고객 신증설 접수 시 접수담당자가 아래 [그림 1]과 같이 다계기 운전 구분 입력을 누락한 채 접수한 것이 많은 것으로 확인되었으므로 신증설 접수 시 다계기 부설 고객인 경우 다계기운전구분을

입력하여야만 접수가 진행될 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다고 판단된다.

[그림 1] 다계기 부설고객 신증설 접수화면




또한, 다계기 고객 중 단독운전을 하는 고객에 대해 요금담당자가 아래 [그림 2]와 같이 영배정보4.0의 “1구좌다계기 검침 입력” 화면에 역률값을 계산하여 입력하고 있음에도 실제 전기요금계산 시 이를 반영하지 못하여 요금담당자가 [그림 3]과 같이 매월 역률요금을 수조정하고 있는 실정이므로 이에 대한 프로그램 개선도 필요하다고 판단된다.

[그림 2] 1구좌다계기 검침 입력 화면





[그림3] 전기요금 예외처리 화면



조치할 사항

영업처장은

- ① 전 본부를 대상으로 다계기운전구분이 입력되지 않은 고객 현황을 파악하여 정비를 시행해 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 다계기 고객 신증설 접수 시 다계기운전구분을 입력하여야만 접수될 수 있도록 시스템을 개선해 주시기 바랍니다. (개선)
- ③ 전기요금 계산 시 1구좌 다계기 검침 입력 화면의 역률값이 반영될 수 있도록 요금 조정프로그램 개선을 검토해 주시기 바랍니다. (통보)

경기본부장은

- ① 다계기 부설 고객 중 영배정보4.0의 다계기운전구분이 입력되지 않은 고객에 대한 정비를 시행해 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 다계기 고객 신증설 접수 방법 및 역률요금 계산과 관련하여 교육을 시행해 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
6	개 선 시 정 통 보	-	-	경기본부	영업처 경기본부