

개선요구

제 목 ▲▲▲▲ 외주가공 ㅈㅈ 불합리

소 관 부 서(기관) ♡♡본부

조 치 부 서(기관) ♡♡본부

내 용

1. 업무 개요

♡♡본부는 ▲▲▲▲ 제품을 전 공정 외주가공 하고 있고, 외주가공품에 대한 체계적인 생산 및 품질관리를 위해 「▲▲▲▲ 외주가공 품질관리 매뉴얼」(이하 “▲▲▲▲ 매뉴얼”이라 한다)을 운영하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「생산관리 규정」 제130조(품질관리) 제1항에 따르면 제품보증담당부서는 외주가공이 공사 품질기준에 부합하게 수행되는지 여부에 관하여 품질검증을 실시하도록 되어 있다.

이를 위해 제정된 외주가공 품질관리 매뉴얼은 체계적인 품질검증을 위해 부적합품 재발방지 대책 등을 포함하여 지속적으로 개정되는 것이 필요하다.

따라서 ♡♡본부는 ▲▲▲▲▲ ◆◆◆ ◇◇◇ △△ 부적합품이 발생한 경우 유사사례 방지를 위한 재발방지 대책을 수립하여 ▲▲▲▲▲ 품질관리 매뉴얼에 반영하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. XX. X. 감사일 현재까지 ♡♡본부의 ▲▲▲▲▲ 매뉴얼을 점검한 결과 ♡♡본부는 20XX년 ▲▲▲▲▲ ◆◆◆ ◇◇◇ △△ 부적합품 발생 사고가 발생하였음에도 이에 대한 재발방지 대책을 마련하지 않고 있었다.

한편 외주가공 ㉠㉠ 현황을 점검한 결과 “X면부 ◆◆◆ ◇◇◇ △△” 공정의 경우 ◆◆◆ ◇◇◇ △△ 위치를 해당 공정에서 ㉠㉠이나 품질을 확인하지 않고 후속공정인 “㉠㉠㉠㉠” 공정에서야 ㉠㉠하고 있어 재발방지를 위하여 “X면부 ◆◆◆ ◇◇◇ △△” 공정에 대한 ㉠㉠이 필요하다고 판단된다.

따라서 ♡♡본부는 ▲▲▲▲▲의 “X면부 ◆◆◆ ◇◇◇ △△” 공정이 공사 품질기준에 부합하게 수행되는지 ㉠㉠하고 현지㉠㉠이 어려운 경우 사진 이미지(필름자로 X면부 ◆◆◆ ◇◇◇ △△ 규격 확인, ◆◆◆ ◇◇◇ △△ 상태 확인 등)의 스캔㉠㉠물을 첨부하는 등 ㉠㉠ 절차를 마련하여 ▲▲▲▲▲ 매뉴얼을 개정하는 것이 합리적이다.

관련부서(기관) 의견 ♡♡본부는 감사결과를 수용하면서 ◆◆◆ ◇◇◇ △△ 부적합품 발생 방지를 위해 “X면부 ◆◆◆ ◇◇◇ △△” 공정의 현지㉠㉠ 또는 사본㉠㉠ 절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠본부장은

▲▲▲▲ 외주가공 “X면부 ◆◆ ◇◇ △△” 공정에 대한 ㅊㅊ업무를 수행하고 스캔
ㅊㅊ물을 첨부하는 등의 ㅊㅊ절차를 마련하여 「▲▲▲▲ 외주가공 품질관리 매뉴얼」을
개정하시기 바랍니다.(개선)