

권 고

제 목 ※※※※※ ☐☐ 품질관리 매뉴얼 운영 미흡

소 관 부 서(기관) ♡♡본부

조 치 부 서(기관) ♡♡본부

내 용

1. 업무 개요

♡♡본부는 ※※※※※ ☐☐를 외주가공 하고 있고, 외주가공품에 대한 체계적인 생산 및 품질관리를 위해 「※※※※※ ☐☐ 품질관리 매뉴얼」(이하 “※※※※※ 매뉴얼”이라 한다)을 운영하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「생산관리 규정」 제130조(품질관리) 제1항에 따르면 제품보증담당부서는 외주가공이 공사의 품질기준에 부합하게 수행되는지 여부에 관하여 품질검증을 실시하도록 되어 있다.

이를 위해 제정된 외주가공 품질관리 매뉴얼은 체계적인 품질검증을 위해 부적합품 재발방지 대책 등을 포함하여 지속적으로 개정되는 것이 필요하다.

따라서 ♡♡본부는 ※※※※※ ☐☐ 부적합품이 발생한 경우 유사사례 방지를 위한 재발방지 대책을 수립하여 ※※※※※ 매뉴얼에 반영하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♡♡본부가 운영 중인 외주가공 품질관리 매뉴얼을 점검한 결과 20XX. XX. XX. ※※※※※ ▢▢를 외주가공하면서 부적합품이 발생함에 따라 20XX. X. XX. 부터 같은 해 X. XX.까지 재생산하였으나, 상기 부적합품에 대한 재발방지 대책을 ※※※※※ 매뉴얼에 반영하지 않고 있어 향후 동일한 요인의 부적합품 생산을 예방하기에는 미흡한 실정이다.

따라서 ♡♡본부는 ◆◆ 담당자 추가 임회, 초출제품에 대한 규격 준수여부 확인, 교정 시 전폭에 대한 품질확인 등과 같은 재발방지 대책을 ※※※※※ 매뉴얼에 반영하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 ♡♡본부는 감사결과를 수용하면서 「※※※※※ ▢▢ 품질 관리 매뉴얼」에 재발방지 대책을 반영하여 운영하고, 교정 시 중점결의항목에도 ▢▢ 전폭검사에 대한 내용을 추가하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♡♡본부장은

※※※※※ ▢▢ 외주가공 시 발생한 부적합품을 예방할 수 있도록 중점 점검 항목을 설정하는 등 재발방지 대책을 「※※※※※ ▢▢ 품질관리 매뉴얼」에 반영하시기 바랍니다.
(권고)