

일련번호	1
감 사 자	□□□

징 계 · 경 고

제 목 성실의무 위반에 따른 신분상 조치
소 관 부 서 ○○발전본부 ◇◇◇◇실
조 치 부 서 ○○발전본부 ▲▲▲▲부
내 용

○○복합 2호기 기동 중 CEP 자동기동 상태로 절환을 확인하지 않고 후속호기를 기동하여, CEP 용량 초과로 인한 보호로직 동작으로 가스터빈 4호기의 불시정지가 발생됨

1. 업무개요

2023.07.09.(일) 08시 52분경 ○○복합 2호기 기동 중 출력 317MW(GT#3 127MW, GT#4 127MW, ST#2 63MW)에서 CEP 추가 자동기동이 불가하여, CEP 1대 용량 초과로 인한 HRSG#4 Protection 동작 후 가스터빈 4호기 불시정지가 발생되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

『발전기술원 근무지침』 제9조(운전상태) 1항에 따르면, “운전근무자는 근무시간 중 담당설비의 운전상태를 항시 감시하여야 하며, 설비가 최적의 성능과 상태로 운전될 수 있도록 노력하여야 한다.”로 규정하고 있다. 또한 별첨2 『발전기술원 보직 및 직무』에 발전파트장은 “중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄”의 역할을 부여하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☐ 제어실 운전근무자(BTG2) : ■ ■ 대리

■ ■ 대리는 2023년 2월 28일부터 현재까지 복합 2호기 BTG2로서 GT, ST 및 HRSG 등 발전설비 전반에 대한 중앙제어실 운전업무를 담당하고 있다.

‘23.07.09(일) 6시 30분경 인계인수 후 7시 10분 선행호기 병입을 위해 복합 2호기 가스터빈 3호기를 기동하였으며, Unit 2:1 기동조건이 만족되어 기동단계에 따라 가스터빈 4호기를 추가 기동하여 127MW까지 출력증발 조작을 시행하였다.

◎◎발전본부에서는 기동 시 중요설비에 대한 점검 강화를 위하여 단계별 Check Sheet를 운영하고 있었으나, ■ ■ 대리는 Check Sheet 중 CEP Auto Mode 전환여부 점검항목을 확인하지 않았고, 기동 중 8시 32분 CEP 운전용량 320ton/hr 초과로 발생된 “CEP ON Fault Alarm”을 인지하지 못하여, “CEP Limitation Alarm” 발생 후 HRSG#4 Protection 동작으로 가스터빈 4호기 불시정지 발생을 초래하였다.

이는 발전기술원이 준수해야 할 발전설비 운전상태 감시의무의 근무지침을 위반한 것으로 취업규칙 제10조(성실의무 위반)와 제74조(징계) 제1항 “직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”의 규정에 따라 향후 유사사고 재발방지를 위해 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

☐ 발전파트장 : ☆☆☆ 차장

☆☆☆ 차장은 2022년 6월 22일부터 현재까지 복합 #1-C 발전파트장으로서 중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄 업무를 담당하고 있으며, 발전기술원 근무지침에 따라 업무를 수행하고 있다.

발전파트장은 발전설비 운영 총괄업무 담당자로서 발전설비 운전현황 파악과 관리감독 업무를 수행하여야 하나, ☆☆☆ 차장은 발전기술원의 CEP DCO Manual Mode 확인 누락 및 중요 알람 미인지 등에 대한 운전현황 파악을 소홀히 하였다.

이는 발전기술원 근무지침의 “중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄” 하는 역무를 수행하는 발전파트장으로서 불시정지의 책임이 있어, 취업규칙 제10조(성실의무 위반)의 규정을 근거로 향후 유사사고 재발방지를 위해 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

관계부서 의견 관련자는 기동단계별 점검절차 확인 및 운전현황 감시소홀로 불시정지를 유발하여 사손을 끼친 점에 대해 죄송하게 생각하고 있으며, 향후 기동 단계별 확인절차 준수 및 직무교육을 철저히 하여 유사사고가 발생되지 않도록 최선을 다하겠다는 답변을 하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은『발전기술원 근무지침』을 위반하여 가스터빈 4호기를 불시정지에 이르게 한 직원을 징계 조치하시고, 발전기술원의 관리감독 및 발전운영을 소홀히 한 발전파트장에게 경고 조치해 주시기 바랍니다. 끝.