

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 어선 구멍조끼등 확인 부적정

소관부서 동해지사

조치부서 동해지사

내 용

1. 업무 개요

동해지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2022.07.28. □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 20톤)의 어선검사를 실시하고, 어선검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선설비기준」 제162조 및 [별표9] 에 어선의 종류에 따라 속구¹⁾ 설치 수량을 규정하고 있고, 같은 기준 제46조에 배의 길이 20미터 미만의 어선에는 자기점화등 1개를 비치하도록 하고 있으며 제47조에는 야간 항행을 하는 총톤수 10톤 이상의 어선에 비치하는 구멍조끼에는 구멍조끼등을 부착하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 기준 제190조에 총톤수 30톤 미만의 합성수지제 어선, 목선에는 레이다반사기를²⁾ 설치하도록 규정하고 있다.

1) 선박의 일부분이 아니라 선박과는 별개의 독립된 물건으로서, 선박에서 상용적으로 이용하는 것을 말하며 나침반, 선등, 해도 등이 이에 포함

2) 레이다반사기(RADAR Reflector) : 레이더의 반사파를 크게 하도록 설치하는 장비로 레이더 전파의 반사면을 확대하여 레이더의 효율을 높이고, 해상에서의 충돌사고를 방지하기 위해 선박에 설치하는 장비

따라서 총톤수 10톤 이상의 어선이 야간항행을 하는 경우에는 관련 규정에서 정하고 있는 선등, 레이다반사기, 자기점화등 및 구명조끼등과 같은 야간항행 설비를 점검하고 검사결과를 점검표에 기재하여 차기검사에 검사정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 야간항행이 가능한 위 어선에 대해 제1종중간검사를 실시하면서 검사점검표에 구명조끼, 구명부환 및 자기점화등에 대해서만 검사 결과를 기재하고 구명조끼등의 수량은 누락하였다.³⁾

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오로 검사보고서를 작성하면서 검사점검표에 해당항목 기재를 누락한 것이 주된 원인이다.

4. 조치할 사항

- 동해지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 □□호의 검사점검표를 수정하여 검사보고서에 첨부하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

3) 본선에 확인한 결과 구명조끼등 수량은 구명조끼와 동일하게 비치하고 있는 것으로 확인함