

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [5] 사옥 등 비유동자산 관리 및 활용방안 검토 필요
 관 계 부 서 : 충북본부, 대전세종충남본부, 증평괴산지사, 서천지사
 조 치 부 서 : 충북본부, 대전세종충남본부, 증평괴산지사, 서천지사
 내 용

1. 업무 개요

충북본부 증평괴산지사와 대전세종충남본부 서천지사는 사옥, 테니스장 및 자재창고 등 비유동자산의 운용사업소로 [표]와 같이 관리하고 있다.

[표] 서천지사 및 증평괴산지사 괴산S/C 등 관리 현황

소속		부동산 연면적(㎡)				비고
1차	2차	본관	별관	테니스장	자재창고	
대전세종충남본부	서천지사	1,797.78	575.93	690.00	616.00	
충북본부	괴산S/C	681.83	-	-	-	

2. 관계 규정 및 판단기준

「비유동자산업무처리지침(이하 ‘비유동지침’)」에 따르면 1차 사업소장은 관리 사업소장으로서 매년 업무용도에서 배제되는 부동산의 관리방안을 수립하고 침해 여부 조사를 시행하며 무단 점유 발생 시 침해 해소를 시행하여야 하며, 2차 사업소장은 운영부서장으로서 비유동자산을 유지·보전하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서 관리사업소장과 운영사업소장은 관리 및 보전 책임자로서 정기적인 하자 및 예방보수를 시행하여 항상 양호한 상태가 유지되도록 보존하여야 하며, 매년 업무용도에서 배제가 예상되는 부동산에 대한 관리방안 수립 및 이용률이 낮은 부동산에 대한 타당성을 검토하고 필요시 처분방안도 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서천지사의 비유동자산에 대한 관리실태를 파악하고자 감사기간 중 사옥, 테니스장, 자재창고 등을 확인한 결과 테니스장이 [그림 1]과 같이 폐기된 네트, 잘려진 고목, 파손 계기함 및 창고 등으로 훼손되고 있었고, 그 원인으로는 ★★★의 관리대상에서 제외되거나 테니스 동호회 미활동 등으로 현재까지 관리되지 않았기 때문이며, 이로 인한 민원 유발 가능성 등이 있으므로 이에 따른 조치가 필요하다고 판단된다.

[그림 1] 서천지사 테니스장 관리 현황

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화

또한 서천지사의 자재창고는 [그림 2]와 같이 폐 OA설비, 고장난 오토바이, 배터리, 타이어 및 타 용도 등으로 사용되고 있어 지사, 본부 및 본사 담당부서로 확인한 결과 자재 관련 업무용도 배제 후 감사일 현재까지 활용방안에 대해 검토되지 않고 있었다.

[그림 2] 서천지사 자재창고 관리 현황

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화

그리고 감사기간 중 증평괴산지사의 사옥 관리실태를 확인한 결과 괴산서비스센터(舊 괴산지사, 이하 ‘괴산S/C’)는 1998년 이후 서비스센터로 운영되고 있으나 현재는 전체 2층 규모의 사옥 중 1층 일부만 사무실 공간으로 사용(근무 직원 3명) 중에 있었고, 2층은 비어 있으며 괴산S/C는 준공 후 30년 이상 경과되어 [그림 3]과 같이 누수, 옥내·외 도장탈피 등 노후화가 상당한 것으로 확인되었다.

[그림 3] 괴산S/C 사옥 관리 현황

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화

그러나 충북본부는 중기투자계획(2025년~2029년, 2026년~2030년)으로 괴산 S/C에 대한 리모델링 계획을 2차례 수립(17.4억 원)하였고, 증평괴산지사는 기존 사옥을 매각 후 새로운 임차사옥(연간 12백만원)을 활용할 자체 활용 계획(2024년)을 [그림 4]와 같이 수립하였으나 추진되지 않고 있었다.

따라서 괴산S/C의 비어있는 2층 사무실 등 노후화 방지 및 효율적인 활용방안에 대한 검토가 필요하다.

[그림 4] 증평괴산지사 괴산S/C 자체 활용 계획

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
-----------	-----------	-----------

아울러 서천지사 및 증평괴산지사는 비유동자산의 운용부서로 유지·관리에 소홀함이 없어야 하며, 대전세종충남본부 및 충북본부는 본부 내 비유동자산의 관리부서로서 매년 업무용도에서 배제된 사옥, 창고 등의 관리 및 이용을 제고 방안을 수립하고 필요 시 처분방안도 검토해야 한다고 판단된다.

관계자 의견

서천지사 업무 담당자는 테니스장, 자재창고 등에 대한 관리가 미흡하였음을 인정하였고, 대전세종충남본부 업무 담당자는 매년 서천지사 테니스장, 자재창고등에 대한 유희부동산의 활용방안에 대해 검토하지 않았다고 답변하였다.

조치할 사항

충북본부장은 괴산S/C에 대한 노후화 방지 및 효율적인 활용 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)

대전세종충남본부장은 테니스장, 자재창고 등 이용율이 낮은 유희부동산에 대하여 매년 이용율 제고방안을 수립하고, 필요시 처분방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)

서천지사장은

- ① 테니스장, 자재창고 등의 유희부동산이 양호한 상태가 유지되도록 관리하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 1 통 보 3	-	-	충북본부 대전세종충남본부 증평괴산지사 서천지사	충북본부 대전세종충남본부 증평괴산지사 서천지사