

1. 관련규정 및 판단기준

「보안관리에규」 제40조(보호지역의 설정)에 따라 보호지역에 대하여는 철저한 보안대책을 수립·이행하여야 하며 특히 제한구역 및 통제구역에는 그 구역의 기능 및 구조에 따라 비인가자의 출입통제 등 대책을 강구하도록 규정하고 있다.

△△△△부에서 관리하는 수질측정소는 「보안관리에규」 별표1에 따른 제한구역에 해당하지는 않으나, 측정소 내부에 수질오염 추세를 모니터링하기 위한 수질오염 분석기기, 데이터 로거 등이 설치되어 있어 제한구역에 준하는 관리가 필요하다.

2. 감사결과 확인된 문제점

△△△△부에서 운영중인 ☞ 수질오염측정소 보안관리 실태를 점검한 결과 측정소 출입문이 미시건 된 상태로 확인되어 측정소의 운영 및 보안관리를 소홀히 하였다.

[그림]

<생략>	<생략>
출입문 미시건	측정소 내부

3. 관련자(부서) 의견

해당 출입문 디지털 도어락 설치를 하였으며, 기존 열쇠잠금장치와 병행하여
보안시설 2중화 구축 및 향후 보안관리 강화 철저 예정

4. 조치할 사항

경영기획이사(인재경영처장)는 수질오염측정소 출입문 시건을 소홀하게 한
 ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처 △△△△△△△△△△부에 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【주의】