
Undershoot before rising output
Cc=0 fF
Cc=2 fF
Cc=5 fF
Cc=10 fF
Stage 2 output (V)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Time (ns)


Overshoot before falling output
Cc=0 fF
Cc=2 fF
Cc=5 fF
Cc=10 fF
Stage 2 output (V)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
Time (ns)