SERVICIO TÉCNICO OLMEDO

DOCUMENTO DE SERVICIO
Unidad TERM-03

SERVICIO CONCLUIDO

⚠ RESCATE CARRETERO

EMPRESA / CLIENTE REGISTRADO:
Distribuidora de Alimentos Frescos S.A.
Contacto: **C.P. Mónica Arriaga (55 6677 8899)**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
Domingo, 4 De Octubre De 2026, 09:00 A.M.
Técnico asignado: Carlos Mendoza

DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD Y ODÓMETRO

NO. DE UNIDAD	PLACAS	NO. ECONÓMICO	KILOMETRAJE / ODÓMETRO
Unidad TERM-03	**33-XZ-09**	**TERM-03**	**No registrado**

MARCA, MODELO Y TIPO
Hino 500 Refrigerado 2022 (CAMION)

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO
RESCATE EN RUTA / ASISTENCIA VIAL

OPERADOR Y UBICACIÓN DEL INCIDENTE

OPERADOR AL VOLANTE:
C.P. Mónica Arriaga (55 6677 8899)

UBICACIÓN / REFERENCIAS DEL VEHÍCULO:
Autopista Chamapa-Lechería Km 18

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Camión con carga refrigerada parado. Banda reventada y motor apagado por temperatura.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REGISTRADAS (3 FOTOGRAFÍAS)

ANTES Y DIAGNÓSTICO



Banda destrozada y balero de polea tr...
ANTES 4/10/2026
Rescate carretero realizado con torreta de seguridad.

Colocación de polea nueva y banda serpentina original

Colocación de polea nueva y banda se...
CORRECTIVO 4/10/2026
Alineación precisa y verificación de torque.



Prueba de 20 minutos con compresor ...
CORRECTIVO 4/10/2026
Temperatura del motor en 88°C y caja refrigerada a -18°C.

SERVICIO TÉCNICO OLMEDO

DOCUMENTO DE SERVICIO
Unidad TERM-03

SERVICIO CONCLUIDO

⚠ RESCATE CARRETERO

EMPRESA / CLIENTE REGISTRADO:
Distribuidora de Alimentos Frescos S.A.
Contacto: **C.P. Mónica Arriaga (55 6677 8899)**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
Domingo, 4 De Octubre De 2026, 09:00 A.M.
Técnico asignado: Carlos Mendoza

DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD Y ODÓMETRO

NO. DE UNIDAD	PLACAS	NO. ECONÓMICO	KILOMETRAJE / ODÓMETRO
Unidad TERM-03	**33-XZ-09**	**TERM-03**	**No registrado**

MARCA, MODELO Y TIPO
Hino 500 Refrigerado 2022 (CAMION)

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO
RESCATE EN RUTA / ASISTENCIA VIAL

OPERADOR Y UBICACIÓN DEL INCIDENTE

OPERADOR AL VOLANTE:
C.P. Mónica Arriaga (55 6677 8899)

UBICACIÓN / REFERENCIAS DEL VEHÍCULO:
Autopista Chamapa-Lechería Km 18

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Camión con carga refrigerada parado. Banda reventada y motor apagado por temperatura.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REGISTRADAS (3 FOTOGRAFÍAS)


ANTES Y DIAGNÓSTICO



Banda destrozada y balero de polea tr...

ANTES 4/10/2026


Rescate carretero realizado con torreta de seguridad.



Colocación de polea nueva y banda se...

CORRECTIVO 4/10/2026

Alineación precisa y verificación de torque.



Prueba de 20 minutos con compresor ...

CORRECTIVO 4/10/2026

Temperatura del motor en 88°C y caja refrigerada a -18°C.