


قياس التوتر الكهربائي

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر، الذي يربط على التفرع بين نقطتين من الدارة الكهربائية ورمزه V
- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولط ورمزها V ، من أجزائها mV ، و من مضاعفاتها KV

كيف استعمال الفولط متر ؟

- (1) نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (ببرغي الضبط).
- (2) نربط الجهاز على التفرع مع عناصر الدارة أو المولد.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظ على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (5) نقرأ التدرج التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم على السلم لنجد التوتر الكهربائي.

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$



قياس التوتر الكهربائي

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر، الذي يربط على التفرع بين نقطتين من الدارة الكهربائية ورمزه V
- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولط ورمزها V ، من أجزائها mV ، و من مضاعفاتها KV

كيف استعمال الفولط متر ؟

- (1) نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (ببرغي الضبط).
- (2) نربط الجهاز على التفرع مع عناصر الدارة أو المولد.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظ على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (5) نقرأ التدرج التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم على السلم لنجد التوتر الكهربائي.

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

