# Automatizace návrhu lakovací linky

Projekt automatizace ručního návrhu a optimalizace pohybu manipulátorů



## **EVOPTIMA**

Evoluce v optimalizaci a automatizaci ve výrobním průmyslu.

#### Proč Al

- Aplikovatelnost v oblastech, kde exaktní řešení ani neznáme
- "Super-human" performance
- Robustnost, schopnost učení se a generalizace

### Proč průmysl

- Extrémně konzervativní obor s velkým odporem k inovaci
- Velký potenciál a obrovský dopad a uspokojení z práce



## Průmysl jako ultrakonzervativní obor

#### Důraz na minimalizaci rizik

- Obrovské investice, vysoká cena výpadku, společenský dopad ztráty pracovních míst
- Práce s ověřenými dodavateli doba "ověření" je zpravidla mnohem delší než doba života tech. novinek
- Požadavek údržby řešení "vědci" neposkytují servis, "údržbáři" zase nerozumí Al
- Dekády iterativního vývoje, "strach na to sáhnout"
- Přirovnatelné k letecké dopravě kokpit vypadá jako z 50. let

### Vysoké náklady na implementaci

- Dlouhá životnost strojů, ROI výrobní linky bývá desítky let
- Zejména u provozů "s výrobní linkou" je obtížné testovat a zkoušet

# Příklady realizací: Řízení

- Autonomní jízda a parkování
  - o Aplikace evolučních algoritmů a neuronových sítí v problému řízení
  - Výzva: typicky chybějící kvalitní simulace => nutnost sběru velkého množství dat a tvorba modelu





## Příklady realizací: Defektoskopie

- Kontrola kvality minerální isolační vaty
- Hledání povrchových vad v ocelovém plechu
- Hledání vad v tabulovém skle







## Lakovací linka

- Povrchová úprava výrobků v chemických lázních
- Lázně jsou ve vanách umístěné v řadě za sebou
- Liší se různé receptury: sekvence a doba působení lázní
- Výrobky jsou umístěné na rámech standardních rozměrů
- Rámy jsou přemisťované z jedné lázně do druhé pomocí robotických manipulátorů



## Manipulátor

- Může vyndat rámy z lázně, popojet k jiné lázni a tam je zanořit
- Buď čeká u zanořeného rámu, nebo mezitím přesouvá jiné rámy
- Jeho pohyb je zpravidla omezený na několik lázní
- Někdy je třeba držet rám nad hladinou lázně, aby přebytečná chemikálie odkapala zpět do lázně (tzv. okap)

 Takt linky: Perioda, za kterou proběhne celý program manipulátorů a vrátí se opět na začátek [s]

## Klient: Konfigurace lázní

Operace	pozice	funkční čas (s)	min	max	okap	délka přesunu	osa
Vstup do linky	1	0			0	0	0
Horký oplach - ponor	2	360	360	360	30	2752	2752
Postřikové odmaštění	3	352	360	360	30	3264	6016
Odmaštění – ponor I	4	344	360	360	30	3610	9626
Odmaštění – ponor II	5	330	360	360	30	2712	12338
Odmaštění – ponor III	6	348	360	360	30	2731	15069
Oplach I- ponor	7	120	60	180	30	2312	17381
Oplach II- ponor	8	120	60	180	30	2325	19706
Oplach III- ponor	9	120	60	180	30	2312	22018
Moření (kyselé čištění) – ponor	10	360	360	360	30	2804	24822
Oplach IV po moření- ponor	11	60	60	120	30	2419	27241
Oplach V po moření- ponor	12	60	60	120	30	2309	29550
Aktivace - ponor	13	60	60	120	30	2309	31859
Zn fosfátování -ponor	14	340	300	360	30	2423	34282
Oplach IV demi - ponor	15	120	60	120	30	2414	36696
Oplach V demi - ponor	16	55	60	120	30	2310	39006
Pasivace - ponor	17	68	120	180	30	2317	41323
Demi oplach - ponor	18	120	60	120	30	2310	43633
Převážecí vozík předúprava	19	0			0	2322	45955
KTL barva - ponor	20	364	240	360	30	3850	49805
UF oplach 1 - ponor	21	90	60	120	30	3268	53073
UF Oplach 2 - ponor	22	60	60	120	30	2304	55377
Demi oplach 2 - ponor	23	60	60	120	30	2310	57687

Parametry všech van, které jsou dostupné v lakovně.

Opakující se vany jsou optimalizace, která odstraňuje úzká hrdla.

# Klient: Receptury

Sekvence lázní a doby působení v nich.

Formát, který používá klient.

				Technologie 2 - Fe bez moř.	Technologie 3 - Zn + moř
۵	Je využita v dané technologii	Ano/Ne	ano	ano	ano
Vstup	Přejezd z předcházející pozice	mm	0	0	0
	Je využita v dané technologii	Ano/Ne	ano	ano	ano
	Zdvojená pozice	Ano/Ne	ne	ne	ne
₩	Požadovaný čas v lázni - min	S	90	90	90
Operace 1	Požadovaný čas v lázni - optimal	S	120	120	120
per	Požadovaný čas v lázni - max	s	180	180	180
0	Požadovaný čas okapu	S	20	20	20
	Přejezd z předcházející pozice	mm	2300	2300	2300
	Priorita	0-3	0	0	0
	Je využita v dané technologii	Ano/Ne	ano	ano	ano
	Zdvojená pozice	Ano/Ne	ne	ne	ne
7	Požadovaný čas v lázni - min	S	120	120	60
Operace 2	Požadovaný čas v lázni - optimal	S	160	160	90
per	Požadovaný čas v lázni - max	s	180	180	120
0	Požadovaný čas okapu	S	0	0	0
	Přejezd z předcházející pozice	mm	1900	1900	1900
	Priorita	0-3	0	0	0
	Je využita v dané technologii	Ano/Ne	ano	ano	ne
	Zdvojená pozice	Ano/Ne	ne	ne	
m	Požadovaný čas v lázni - min	S	180	180	
Operace 3	Požadovaný čas v lázni - optimal	S	220	220	
per	Požadovaný čas v lázni - max	s	240	240	
0	Požadovaný čas okapu	S	20	20	
	Přejezd z předcházející pozice	mm	1900	1900	
	Priorita	0-3	0	0	

## Klient: Manuální simulace v Excelu

Čas	x 10 s	1	2	3	4	5	6 7	7 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2	4 25	26	27	28	29	30	31	32	33 3	4 3	5 3	5 37	7 38	39	40	41 4
Operace	Pozice							Т	Т	Т					П	T							Т										Т	Т	Т	Т			
Vstup do linky	1	7	7																																				
Horký oplach - ponor	2			K	K	1	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 2	0 21	22	23	24	25	26	27	28	29 3	0 3	1 3	2 33	3 34	35	36	7 (
Postřikové odmaštění	3	5	6	7	8	2	10 1	1 12	13	3 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			30			33	34	35	36	7 (	) (	) (	) 7	1		1	
Odmaštění – ponor I	4	13	14	15	16	17	18 1	9 20	)   4.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1 0	0	0	7				1					7	7	1	2
Odmaštění ponor II	<del>5</del>																						1																
Odmaštění – ponor III	6	21	22	23	24	25	26 2	7 28	29	9 30	31	32	33	34	35	7	0	0	0	7		4							K	7	1	2	3 4	5	6	7	8	9	10 1
Oplach I- ponor	7																				7	7	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11 1	2 1	3 14	1 15	5 16	17	18	7 (
Oplach II- ponor	8																																					1	
Oplach III- ponor	9	4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	2 13	14	15	16	17	18	7	0	0	0	7																			
Moření (kyselé čištění)	<del>10</del>																																						
Oplach IV po moření- ponor	11																																						
Oplach V po moření- ponor	<del>12</del>																						1																
Aktivace - ponor	13																							7 K	1	2	3	4	5	6	7	8	1	0 1:	1 12	2 7	0	0	0 /
Zn fosfátování -ponor	14	8	9	10	11	12	13 1	4 15	10	6 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1 0	0	0	7												
Oplach demi - ponor	15																											K	Ľ	1	2	3	1 5	6	7	8	9	10	11 1
Oplach demi-ponor	16	1	2	3	4	5	6 7	1 0	C	0	7																												
Pasivace - ponor	17											7	И	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 1	1 12	13	14	15	16	17	7	0	0 (	) /	1					
Demi oplach - ponor	18	0	0	7																														7	1 7	1	2	3	4
KTL barva - ponor	19				×	7	<b>\</b>	L 2	3	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 1	8 19	20	21	22	23	24	25	26	27 2	8 2	9 30	31	1 32	33	34	35
UF oplach 1 - ponor	20	4	5	6	7	8	9 7	1 0	C	0	7																												1
UF Oplach 2 - ponor	21											7	7	1	2	3	4	5	6	7	0	0	0 /	7															
Demi oplach 2 - ponor	22																							7	7	1	2	3	4	5	6	7 (			7	1			
Převážecí vozík	23																																			1	7	Z	
Vstup do pece	24																																						
Výstup z pece	25	7	7																																				
Výstup linka	26				<b>→</b>	K	<u>∠</u>																																

### Cíle

### Automatizace návrhu linky

- Počet a rozmístění manipulátorů
- Výpočet poloh manipulátorů v čase
- Zkrácení feedback loopu a možnost experimentovat s dalšími nápady

### Optimalizace návratnosti

- Minimalizace taktu linky a tím maximalizace její průchodnosti
- Maximalizace vytížení linky, a to i při stídání receptur

#### Přesah do dalších řešení

- Rychlejší návrh nové linky jako konkurenční výhoda získání klienta
- Potenciál optimalizace průchodnosti linek stávajících klientů
- Dynamické začleňování nových receptur do stávajících linek
- Plánování výroby "on-the-fly"