
ARQUITETURA DE REDES E IOT (ARI) - DETS-I-1B-25CT/S


HELOÍSA GABRIELLY PAIXÃO - Nº09 - 2º ano B

Relatório - avaliação somativa:


O exercício 3 nos apresenta uma topologia de uma empresa de corretora de seguros onde há alguns erros de conexão. Para corrigi-los, foi no disponibilizado o arquivo no Cisco Packet Tracer com o seguinte formato:




Verifique se todos os computadores estão com seus IPs devidamente configurados de acordo com suas máscaras de sub redes.
 Já foi possível observar o primeiro problema: a máscara de sub rede do "PC TI 1" estava incorreta. O correto seria 255.255.0.0, pois o IP da rede é 10.100.0.0/16




Já o "PC TI 2" não constava o gateway, que foi definido como "10.100.0.1":




Entrando nos *PCs* da administração foi possível observar que eles seguiam um padrão que o "*PC ADM 1*" não seguia. Isso não interferiria na conexão, porém é importante que todos tenham um mesmo padrão para que não haja confusões dentro da empresa. Então, o "*PC ADM 1*" ficou com o *IP* "**10.110.0.10**".



Após verificar todos os *PCs* da administração, fui para o último setor. No setor "COM", todos os *PCs* estavam sem o *gateway*, então foi preciso colocar o *gateway* padrão da rede em todos eles, que é "**10.111.0.1**"






2. O próximo passo foi verificar se os gateways e as máscaras de sub rede estão corretos no roteador da rede.

Então, foi observado que somente a entrada 3 estava com sua máscara de rede equivocada. O correto seria: "255.255.0.0", pois o *IP* da rede é: "10.111.0.0/16".

Além disso, foi preciso **realocar os cabos** de lugar, pois eles estavam na ordem incorreta dos *IPs* que foram digitados.



Com isso, a rede foi consertada e conseguiu estabelecer conexão dentro e fora de seus respectivos switches. Agora a rede já está pronta para uso!