维修服务单

基本信息					
客户名称	博瑞小米	客户报修时间	2026/7/28	质保状态	保外
电池编号	L25105310262	到达现场时间	2026/7/28	报修人	
VIN	HXMM3A081SA064326	出具方案时间	2026/7/28	服务商名称	北京直营站
项目名称	PCAR01-00967	现场完工时间	2026/7/28	维修技师	周大伟

故障现象

车辆无法上高压

初步原因分析

整车后电驱损坏，导致动力电池内高压熔断器损坏，1号CSC4号温度点丢失。

维修方案

保外更换BDU总成及1号CSC。

备件清单

序号	备件编码	备件名称	数量	备注
1	780250-00093	SBOX	1	
2	800222-00719	Ecar-CSC-总成	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

客户签名		维修技师签名	周大伟	日期	2026/7/28

客户须知：

1. 车辆完成电池维修后，请在3天内进行一次满充电，使续航显示达到100%，以确保电量计量准确，避免因显示误差导致途中抛锚。
2. 如电池包因磕碰等原因出现进水、绝缘故障或电芯漏液，请将其放置在远离人群、建筑的室外空旷处，以防发生安全风险。
3. 本单中的初步原因分析仅为现场初步判断，最终故障原因需由双方质量/技术部门共同对旧件进行检测分析后确定。CATL此次提供维修支持，并不代表承认产品质量存在问题。
4. 如车辆电池经非CATL授权服务商维修，由此引发的故障将不在质保范围之内。
5. 若有任何疑问，欢迎联系宁德时代授权服务代理商或直接拨打 CATL客户售后服务中心热线：400-918-0889，我们将为您提供进一步支持。