

Informe técnico estructural

Documento de demostración con datos ficticios — generado para FlyWorkFlow.

1. Alcance

Evaluación del elemento señalado en la incidencia vinculada: inspección visual, medición de fisuras y revisión contra planos estructurales.

2. Hallazgos

- Fisuras con abertura inferior a 0,3 mm, sin desplazamiento relativo.
- No se evidencia corrosión en el refuerzo expuesto.
- Deflexiones dentro de la tolerancia de diseño ($L/360$).

3. Recomendaciones

- Sellado de fisuras con mortero epóxico y monitoreo durante 30 días.
- Instalación de testigos de yeso en los puntos marcados.

4. Conclusión

El elemento conserva su capacidad portante. No requiere apuntalamiento.

Ingeniero estructural responsable — matrícula profesional ficticia